



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 24/10/18
Unidad Solicitante: DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 5272

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diagnostico y reperacion de caja de velocidades VOITH	9093	281020010301280
			SE REQUIERE DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACION DE LA DATA EN EL MODULO DE TRANSMISION		

JUSTIFICACIÓN: DEBIDO A FALLAS CONTINUAS EN LA VIA DEL BUS 706 POR NEUTRALIZACION Y CODIGO DE FALLA EN LA CAJA DE VELOCIDADES. SE REQUIERE DIAGNOSTICO Y LA REPROGRAMACION DE LA DATA DEL MODULO DE TRANSMISION DEL MISMO..

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
ALBERTO CABALLERO	CESAR SAMANIEGO	JOEL ROSS
JEFE DE MANTENIMIENTO- PUEBLOS	GERENTE DE TALLERES	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:


Fecha:

Asignado a:

Fecha:

Manuel Torres

29/10/18



Solicitud de Compra


5272: SC#5272 Solicitado por Alberto Caballero- Bus 706- Voith

Planta:	P-PUEBLOS	Solicitante:	Alberto Augusto Caballero Montes	Fecha de solicitud:	10/24/18
Estado:	APPR	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	11/07/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSEVIC	1	UNIDAD	150.00	150.00	0.00	150.00

Costo total de SC: 150.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
---	---	---



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN


Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 21/09/18
Unidad Solicitante: DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 5030

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diagnostico y reoperacion de caja de velocidades VOITH	9093	281020010301280
			SE REQUIERE DIAGNOSTICO, REVISION Y ACTUALIZACION DE LA DATA EN EL MODULO DE TRANSMISION DEL BUS 743		

JUSTIFICACIÓN: DEBIDO A FALLAS CONTINUAS EN LA VIA DEL BUS 743 POR NEUTRALIZACION Y CODIGO DE FALLA EN LA CAJA DE VELOCIDADES. SE REQUIERE DIAGNOSTICO Y LA REPROGRAMACION DE LA DATA DEL MODULO DE TRANSMISION DEL MISMO..

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
ALBERTO CABALLERO	CESAR SAMANIEGO	JOEL ROSS
JEFE DE MANTENIMIENTO- PUEBLOS	GERENTE DE TALLERES	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO


PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a: *Maniel Torres*

Fecha: *29/10/18*



Solicitud de Compra

5030: SC# 5030 Solicitado por Alberto Caballero - Diagnostico y reparacion del Bus 743 por VOITH

Planta:	P-PUEBLOS	Solicitante:	Alberto Augusto Caballero Montes	Fecha de solicitud:	09/21/18
Estado:	APPR	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	10/05/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSERVIC	1	UNIDAD	90.00	90.00	0.00	90.00

Costo total de SC: 90.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
---	---	---