



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 24-oct-18

Unidad Solicitante: Direccion de Mantenimiento

Departamento: Gerencia de Logistica

Control No.

SC - 5085

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	20	UNIDAD	Vidrio parabrisas izquierdo 31 - VF31 [Torino]	7877	281115030201280
2	36	UNIDAD	Vidrio de puertas de servicio delantera 4 - VD4 [Torino]	7857	281115030201280
3	15	UNIDAD	Vidrio lateral derecho 17 - VD17 [Torino]	7867	281115030201280
4	10	UNIDAD	Tapa de inspeccion lateral derecha motor TD2 [Torino]	7897	281115030201280
5	30	UNIDAD	Espejo retrovisor izquierdo [Torino]	7980	281115030201280
6	25	UNIDAD	Brazo espejo retrovisor derecho [Torino]	7902	281115030201280
7	36	UNIDAD	Vidrio de puertas de servicio delantera 5 - VD5 [Torino]	7858	281115030201280
8	20	UNIDAD	Vidrio lateral derecho 13 - VD13 [Torino]	7864	281115030201280
9	40	UNIDAD	Luz direccional delantera lado derecho [Torino]	7907	281115030201280
10	20	UNIDAD	Vidrio parabrisas derecho 30 - VF30 [Torino]	7876	281115030201280
11	4	UNIDAD	Vidrio fijo inferior ventana operador 18 - VI18 [Torino]	7868	281115030201280
12	40	UNIDAD	Luz direccional delantera lado izquierdo [Torino]	7906	281115030201280
13	36	UNIDAD	Vidrio de puertas de servicio delantera 2 - VD2 [Torino]	7855	281115030201280
14	36	UNIDAD	Vidrio de puertas de servicio delantera 3 - VD3 [Torino]	7856	281115030201280
15	5	UNIDAD	Vidrio lateral derecho 6 - VD6 [Torino]	7859	281115030201280
16	15	UNIDAD	Vidrio de puertas de servicio trasera 11 / 12 - VD11 / VD12 [Torino]	7863	281115030201280
17	5	UNIDAD	Vidrio lateral derecho 15 / 16 - VD15 / VD16 [Torino]	7866	281115030201280
18	20	UNIDAD	Vidrio movil ventana operador 19 / 20 - VI19 / VI20 [Torino]	7869	281115030201280
19	6	UNIDAD	Vidrio lateral izquierdo 25 - VI 25 [Torino]	7872	281115030201280
20	4	UNIDAD	Vidrio lateral izquierdo 26 / 27 - VI26 / VI27 [Torino]	7873	281115030201280
21	5	UNIDAD	Revestimiento lateral derecho 6, 22 y 24 - RD6 / RI22 / RI24 [Torino]	7887	281115030201280
22	5	UNIDAD	Revestimiento lateral derecho 8 - RD8 [Torino]	7889	281115030201280

JUSTIFICACIÓN: Repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la carrocería de la flota de buses Torino.

SOLICITADO		AUTORIZADO	
NOMBRE DEL SOLICITANTE		NOMBRE DEL GERENTE - APROB 1	
Abdol Rohim		Cesar Samanlego	
Jefe de Logistica		Gerente de Talleres	
		NOMBRE DEL GERENTE - APROB 2	
		Jeysy Mendoza	
		Gerente de Presupuesto	
		NOMBRE DEL DIRECTOR - APROB 3	
		Joel Ross	
		Director de Mantenimiento	

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: 22/10/18



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios


Fecha: 24-oct-18
Unidad Solicitante: Direccion de Mantenimiento
Departamento: Gerencia de Logística

Control No.

SC - 5085

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
23	3	UNIDAD	Revestimiento lateral derecho 11 - RD11 [Torino]	7892	281115030201280
24	10	UNIDAD	Tapa lateral dechecha de combustible TD1 [Torino]	7896	281115030201280
25	22	UNIDAD	Tapa de inspeccion radiador - TI6 [Torino]	7899	281115030201280
26	10	UNIDAD	Aro paso rueda lado derecho [Torino]	7900	281115030201280
27	60	UNIDAD	Espejo retrovisor derecho [Torino]	7903	281115030201280
28	50	UNIDAD	Luces de reversa blanca lado derecho / izquierdo [Torino]	7914	281115030201280
29	40	UNIDAD	Luz blanca faldon iluminacion exterior puerta de servicio [Torino]	7920	281115030201280
30	100	UNIDAD	Brazo limpiaparabrisas [Torino]	7946	281115030201280
31	150	UNIDAD	Plumilla limpiaparabrisas [Torino]	7947	281115030201280
32	4	UNIDAD	Revestimiento lateral izquierdo 26 - RI26 [Torino]	7967	281115030201280
33	4	UNIDAD	Revestimiento lateral izquierdo 27 - RI27 [Torino]	7968	281115030201280
34	4	UNIDAD	Revestimiento lateral izquierdo 31 - RI31 [Torino]	7972	281115030201280
35	5	UNIDAD	Tapa lateral izquierda de combustible TI4 [Torino]	7974	281115030201280
36	80	UNIDAD	Cubierta martillo de emergencia [Torino]	7975	281115030201280
37	50	UNIDAD	Martillo de la ventana de emergencia [Torino]	7976	281115030201280
38	6	UNIDAD	Brazo hidraulico tapa trasera motor - TP8 [Torino]	8025	281115030201280
39	1218	UNIDAD	Filtro de retorno de aire acondicionado [Torino]	8139	281115030201280
40	10	UNIDAD	Enganche del seguro de la ventana del operador [Torino]	8249	281115030201280
41	10	UNIDAD	Tirador de la ventana del operador [Torino]	8250	281115030201280
42	10	UNIDAD	Pestillo de la ventana del operador [Torino]	8251	281115030201280

JUSTIFICACIÓN: Repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la carrocería de la flota de buses Torino.

SOLICITADO		AUTORIZADO	
			
NOMBRE DEL SOLICITANTE		NOMBRE DEL GERENTE - APROB 1	
Abdul Rohim		Cesar Samaniego	
Jefe de Logística		Gerente de Talleres	
			
		NOMBRE DEL GERENTE - APROB 2	
		Jeysy Mendoza	
		Gerente de Presupuesto	
			
		NOMBRE DEL DIRECTOR - APROB 3	
		Joel Ross	

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a: *alind Jemmett*

Fecha: 22/10/18

30/10/18

2



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Director de Mantenimiento