

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Solicitud de Compra

5384: SC 5384 - BUS 905-SERVICIOS REALIZADOS POR SOLITRANS-Corregir fuga aceite diferencial

Planta:	P-CURUNDU	Solicitante:	Isis Lineth Zarzavilla Espino	Fecha de solicitud:	11/06/18
Estado:	CLOSE	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	11/07/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9094	Desmontaje y montaje caja de velocidades		STDSEVIC	1	UNIDAD	400.00	400.00	0.00	400.00

Costo total de SC: 400.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
--	--	--