

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5783

Fecha: 02/07/2019

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	150.00	150.00	281020010101182

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 150.00 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5783

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	9093	Diagnostico de la Caja de Movil 0034

Justificación de la Solicitud de Compra:

Caja de Velocidades se neutraliza

SOLICITANTE	AUTORIZADO
Creado por: Carlos Alexis Cordova Lay Firma: Fecha: 21/feb/19	Por: Gerente / Jefe del Departamento Firma: Fecha: 22/sep/2019 Por: Dirección de Mantenimiento Firma: Fecha: 22/feb/2019

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: