

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5519

Fecha: 12/03/2018

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	10271.58	10271.58	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 10271.58 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5519

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	9093	REPARACIÓN DE OVERHAUL DEL MOVIL 0703

Justificación de la Solicitud de Compra:

Desgaste Interno en la caja de velocidades

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Carlos Alexis Cordova Lay	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 21/FEB/19	Fecha: 22/FEB/2019	Fecha: 22/FEB/2019

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: