

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

22052

Fecha de la O/Compra:

29/04/2019

Detalle de Compra:

Modulo de transmisión Voith ítem 6800_Móvil 394 y 1070_Patio Doña

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: Voith Turbo, S.A. De C.V.

R.U.C.: 1995711-1-1871

Dirección: Tocumen, Ave. Panamericana, Cruce Mañanitas, Tocumen Warehouse Galera 2

D.V.: 22

Representante: José Antonio Piana Yañez

Teléfono: 292-8292

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Términos de pago: 90 D

A la atención de:

Moneda: USD

Plazo de Entrega: De 1 a 45 días hábiles

Tipo de entrega: Total

Lugar de entrega: Patio La Nueva Dona

Dirección para facturación:

Transporte Masivo de Panama SA

Via Panamericana, 24 de Diciembre

Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos

Ciudad de Panama, Panama

Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 10/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	6800	Modulo de transmision Voith	5505	281020710301280	1	UNIDAD	5196.55	5196.55	0	5196.55
2	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	5505	281020010101182	5	HORA	30.00	150.00	0	150.00
3	6800	Modulo de transmision Voith	5505	281020710301280	1	UNIDAD	5196.55	5196.55	0	5196.55
4	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	5505	281020010101182	5	HORA	30.00	150.00	0	150.00

Subtotal de Orden de Compra 10693.10

ITBMS (7%) 0.00

Costo Total de Orden de Compra (moneda) 10693.10 USD

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020010101182 300.00

281020710301280 10393.10

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 22052

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	6800	Módulo de transmisión para bus 0394 / Marca y Modelos: Voith / País de Origen: Alemania / Casa Productora: Voith
2	9093	Programación de módulo para bus 0394
3	6800	Módulo de transmisión para bus 1070/ Marca y Modelos: Voith / País de Origen: Alemania / Casa Productora: Voith
4	9093	Programación de módulo para bus 1070

Otras observaciones: Modulos de transmisión para los móviles 394 y 1070 los cuales se mantienen inoperativos por estos repuestos

Penalidad: Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Fundamento Legal: Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017, sección III denominada "Procedimientos", punto 2, literal d.

Dirección de Compras	Dirección de Finanzas y Administración	Departamento de Presupuesto
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Almacén	Tesorería	Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Proveedor		ALMA VALDERRAMA Jefa de Fiscalización
Nombre legible		
Fecha:		

REGISTRADO
DEPTO PPTO

28 MAY 2019
ALMA VALDERRAMA
Jefa de Fiscalización