



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

## REQUISICIÓN

### Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios



Fecha: 13/11/2018 11:36 AM  
Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento  
Departamento: Departamento de Talleres

Control No.

SC - 5311

| RENG. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                       | CODIGO | FONDO PARTIDA   |
|-------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1     | 1        | UNIDAD | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH                             | 9093   | 281020010101182 |
|       |          |        | Detalle de observaciones: Corregir código de fallas en caja de velocidades MB1011 |        |                 |
|       |          |        |                                                                                   |        |                 |
|       |          |        |                                                                                   |        |                 |
|       |          |        |                                                                                   |        |                 |
|       |          |        |                                                                                   |        |                 |
|       |          |        |                                                                                   |        |                 |
|       |          |        |                                                                                   |        |                 |
|       |          |        |                                                                                   |        |                 |
|       |          |        |                                                                                   |        |                 |

**JUSTIFICACIÓN:** Móvil presentaba falla en caja de velocidades durante de la operación, arrojando un código en el historico que requiere uso de programa especial para configurar.

| SOLICITADO                                                                          | AUTORIZADO                                                                          |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Irvin Ramirez                                                                       | César Samaniego                                                                     | Joel Ross                                                                            |
| CARGO                                                                               | CARGO                                                                               | CARGO                                                                                |
| NOMBRE Y CARGO                                                                      | NOMBRE Y CARGO                                                                      | NOMBRE Y CARGO                                                                       |

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: