

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 6293

Fecha: 05/03/2019
 Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento
 Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	9611	Repuestos para reparación caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	379.56	379.56	281020710301280
2	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	180.00	180.00	281020010101182

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 559.56 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 6293

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	9611	Sensor de Revoluciones para Caja Voith Movil 0521
2	9093	Mano de Obra por Cambio de Sensor de Caja Voith Movil 0521

Justificación de la Solicitud de Compra:

Sensor de Revoluciones Averidado del movil 0521

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Carlos Alexis Cordova Lay	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 3/ulay/19	Fecha: 9/may/2019	Fecha: 3/may/2019

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: