

7771959

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

22203

Fecha de la O/Compra:

29/05/2019

Detalle de Compra:

MTTO-ODA-DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE ENFRIADOR DECAJA DE VELOCIDADES VOITH MB770

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: Voith Turbo, S.A. De C.V.
 Dirección: TOCUMEN, CRUCE DE MAÑANITAS WAREHOUSE GALERA 2
 Representante: José Antonio Plana Yañez

R.U.C. 1995711-1-1871
 D.V.: 22
 Teléfono: 2928292

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento
 A la atención de:
 Plazo de Entrega: Inmediata al recibir orden de compra

Términos de pago: CREDITO
 Moneda: USD
 Tipo de entrega: Total

Lugar de entrega: Patio Ojo de Agua
 Via Transmítica, Los Andes No. 2
 Ciudad de Panama, San Miguelito

Dirección para facturación: Transporte Masivo de Panama SA
 Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos
 Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 31/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros	6351	281020010101182	1	UNIDAD	270.00	270.00	0	270.00
2	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros	6351	281020710301280	1	UNIDAD	2446.31	2446.31	0	2446.31
Subtotal de Orden de Compra									2716.31	
ITBMS (7%)									0.00	
Costo Total de Orden de Compra (moneda)									2716.31 USD	

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal	Monto
281020010101182	270.00
281020710301280	2446.31

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 22203

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	9105	Mano de obra por el cambio del Enfriador de la Transmisión Voith Bus 770 Se requiere el diagnostico y reparacion pr parte del proveedor Voith Turbo ya que el enfriadore de aceite de la transmisión automática voith presenta fuga
2	9105	Repuestos: H68.180912(1 UND)Intercamb. de calor /150.00042510(2 UND)Junta 80/40x0,38 /150.00042410(2 UND)Junta 83/40x0,38/H01.020304(4 UND)Anillo -Junta Red.30x3FPM 70/150.00042610(2 UND) Junta 215x12x0,38 Se requiere el cambio de estos repuestos para el optimo funcionamiento del sistema de refrigeración de la caja de velocidad de la unidad 770



Lyg

Otras observaciones: Se requiere el diagnóstico y reparación por parte del proveedor Voith Turbo, puesto que es el unico autorizado por fábrica para intervenir dichas cajas de velocidades de los móviles
 MARCA/MODELO: VOITH
 PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA
 CASA PRODUCTORA: VOITH
 GARANTÍA: 6 MESES

Penalidad: Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Fundamento Legal: Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017, sección III denominada "Procedimientos", punto 2, literal d.

Dirección de Compras		Dirección de Finanzas y Administración		Departamento de Presupuesto	
Fecha: <i>10/06/2019</i> <i>Laureles y Salgado</i>		Fecha: <i>T-14461</i> <i>[Signature]</i>		Fecha: <i>9/6/19</i> MiBus <i>[Signature]</i>	
Almacén		Tesorería		PRESUPUESTO Y COMPTON GENERAL DE LA REPUBLICA Dirección de Fiscalización 9 SET 2019 [Stamp] 9 Sept 2019	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	
Proveedor					
Nombre legible					
Fecha:					

07/06/2019 9:42

RECIBO
 1001 JUL 11

18 JUN 2019
 [Signature]
 FISCALIZADOR