

22203



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 10/05/2019 00:00
Unidad Solicitante: Patio Ojo de Agua
Departamento: Mantenimiento

Control No.
SC - 6351

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	Unidad	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE ENFRIADOR DE CAJA DE VELOCIDADES VOITH-MB770	9105	281020010101182
			Detalle de observaciones: Se requiere el diagnostico y reparación por parte del proveedor Voith Turbo, ya que el enfriador de aceite de la transmisión automática voith presenta fuga.		
1	1	Unidad	Enfriador de caja de velocidad VOITH y Sellos	9105	281020710301280
			Detalle de observaciones: Se requiere el cambio de estos repuestos para el óptimo funcionamiento del sistema de refrigeración de la caja de velocidad de la unidad 770.		

JUSTIFICACIÓN: Se requiere el diagnostico y reparación por parte del proveedor Voith Turbo, puesto que es el unico autorizado por fábrica para intervenir dichas cajas de velocidades de los móviles.

SOLICITADO	AUTORIZADO	
ARIEL VERGARA		
NOMBRE DEL SOLICITANTE	NOMBRE DEL GERENTE - APROB 1	NOMBRE DEL DIRECTOR - APROB 3
CARGO	CARGO	CARGO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: