

22281

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



MiBus

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 6314

Fecha: 05/07/2019

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO


Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	8663	Silla de operador [Torino]	10242310	10	UNIDAD	467.63	4676.30	281020710301280
2	7966	Revestimiento lateral izquierdo 25 - RI25 [Torino]	11118173	20	UNIDAD	103.44	2068.80	281020710301280
3	7886	Revestimiento lateral derecho 5 - RD5 [Torino]	11118924	30	UNIDAD	24.10	723.00	281020710301280
4	7888	Revestimiento lateral derecho 7 - RD7 [Torino]	11118174	30	UNIDAD	103.44	3103.20	281020710301280
5	7892	Revestimiento lateral derecho 11 - RD11 [Torino]	11119110	30	UNIDAD	26.82	804.60	281020710301280
6	7895	Revestimiento lateral derecho 14 - RD14 [Torino]	11119098	30	UNIDAD	5.00	150.00	281020710301280
7	7896	Tapa lateral dechecha de combustible TD1 [Torino]	10540083	20	UNIDAD	14.09	281.80	281020710301280
8	7899	Tapa de inspeccion radiador - TI6 [Torino]	11119860	10	UNIDAD	158.97	1589.70	281020710301280
9	7903	Espejo retrovisor derecho [Torino]	25790034	40	UNIDAD	12.53	501.20	281020710301280
10	7376	Tarjeta secundaria de rutero	2598	20	UNIDAD	126.22	2524.40	281020710301280
11	7380	Programador de rutero ICU302	3765	50	UNIDAD	140.00	7000.00	281020710301280
12	7920	Luz blanca faldon iluminacion exterior puerta de servicio [Torino]	10991171	40	UNIDAD	19.54	781.60	281020710301280
13	7947	Plumilla limpiaparabrisas [Torino]	10390320	100	UNIDAD	18.95	1895.00	281020710301280
14	7965	Revestimiento lateral izquierdo 23 - RI23 [Torino]	11118924	10	UNIDAD	24.10	241.00	281020710301280
15	7974	Tapa lateral izquierda de combustible TI4 [Torino]	10537033	10	UNIDAD	13.28	132.80	281020710301280
16	7976	Martillo de la ventana de emergencia [Torino]	27260296	50	UNIDAD	5.56	278.00	281020710301280
17	7979	Brazo espejo retrovisor izquierdo [Torino]	10382785	20	UNIDAD	38.61	772.20	281020710301280
18	8224	Tornillo prisionero para rotula de puerta de servicio	11327623	600	UNIDAD	0.15	90.00	281020710301280
19	8017	Puntera derecha bomper trasero - BP6 [Torino]	11090238	10	UNIDAD	33.69	336.90	281020710301280
20	7863	Vidrio de puertas de servicio trasera 11 / 12 - VD11 / VD12 [Torino]	11115801	10	UNIDAD	14.24	142.40	281020710301280
21	7875	Vidrio rutero 29 - VF29 [Torino]	10884834	10	UNIDAD	33.38	333.80	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda):

29392.64

USD



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 6314

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 6314

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
-------	-------	--

Justificación de la Solicitud de Compra:

Se requiere la compra de repuestos de carrocería correspondiente a la flota Torino. Repuestos para mantener en inventario y cubrir necesidades de abastecimiento de los almacenes de los seis patios.

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Karina S. Samuels M.	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 14/5/2019	Fecha: 20/may/2019	Fecha: 14/may/2019

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha:

