



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 19/09/18

Unidad Solicitante: DIRECCION DE MANTENIMIENTO



Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.

SC - 5017

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Desmontaje y monaje de caja de velocidades	9094	281020010301280
			DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION Y CAMBIAR RETENEDORAS DE VOLANTE Y POLEA DEL MOTOR- BUS 053		
2	1	UNIDAD	Desmontaje y monaje de caja de velocidades	9094	281020010301280
			DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION Y CAMBIAR RETENEDORAS DE VOLANTE Y POLEA DEL MOTOR. LAVAR ENFRIADOR- BUS 569		
3	1	UNIDAD	Desmontaje y monaje de caja de velocidades	9094	281020010301280
			DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION Y CAMBIAR RETENEDORAS DE VOLANTE Y POLEA DEL MOTOR-. BUS 141		

JUSTIFICACIÓN: DEBIDO A PERDIDAS SIGNIFICATIVAS DE LUBRICANTE DE MOTOR POR EL FRENTE Y PARTE TRASERA DEL MISMO, EN LOS BUSES 053, 141 Y 569 SE REQUIERE SOLUCIONAR FUGAS DE ACEITE DE MOTOR CAMBIANDO LAS RETENEDORAS, PARA ESTO ES NECESARIO DESMONTAR LAS TRANSMISIONES.

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
ALBERTO CABALLERO	CESAR SAMANIEGO	JOEL ROSS
JEFE DE MANTENIMIENTO- PUEBLOS	GERENTE DE TALLERES	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha:

alberto jennett
15/10/18



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN


Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 19/09/18
Unidad Solicitante: DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 5018

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros	9105	281020010301280
			Desmontar diferencial para corregir fuga de aceite del Bus 259		

JUSTIFICACIÓN: DEBIDO A PERDIDA DE LUBRICANTE DE DIFERENCIAL QUE PUEDEN OCASIONAR DESGASTE Y DAÑOS AL MISMO. SE REQUIERE SOLUCIONAR FUGAS DE ACEITE DE DIFERENCIAL POR LA CAJA DE LA CORONA.

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
ALBERTO CABALLERO	CÉSAR SAMANIEGO	JOEL ROSS
JEFE DE MANTENIMIENTO- PUEBLOS	GERENTE DE TALLERES	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:


Fecha:

Asignado a:

Fecha:

Alonso Jaramilla

15/10/18

 05/11/18

Solicitud de Compra

5018: SC# 5016 Solicitado por Alberto Caballero- SOLITRANS- desmontar diferencial y corregir fuga BUS 259

Planta:	P-PUEBLOS	Solicitante:	Alberto Augusto Caballero Montes	Fecha de solicitud:	09/19/18
Estado:	CLOSE	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	10/03/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	400.00	400.00	0.00	400.00

Costo total de SC: 400.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
--	--	--

Solicitud de Compra

5017: SC#5017 Solicitado por Alberto Caballero- SOLITRANS-Buses 53, 569 y 141

Planta:	P-PUEBLOS	Solicitante:	Alberto Augusto Caballero Montes	Fecha de solicitud:	09/19/18
Estado:	CLOSE	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	10/03/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9094	Desmontaje y montaje caja de velocidades		STDSERVIC	1	UNIDAD	450.00	450.00	0.00	450.00
2	9094	Desmontaje y montaje caja de velocidades		STDSERVIC	1	UNIDAD	580.00	580.00	0.00	580.00
3	9094	Desmontaje y montaje caja de velocidades		STDSERVIC	1	UNIDAD	420.00	420.00	0.00	420.00

Costo total de SC: 1450.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
---	---	---