

07/17/2019

PROPUESTA DE SERVICIO DE REENCAUCHE

Estimados Sres, Transporte Masivo de Panamá,

Nos complace presentar nuestra propuesta económica para el servicio de reencauche para las medidas y aplicaciones solicitadas.

En el cuadro adjunto se detalla por medida y aplicación, el valor unitario del servicio ofertado.

- Detalle de Propuesta de Reencauche

TIPO	MEDIDA	MARCA	DESCRIPCION	MODELO	APLICACION	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO EXT.	DISPOSICION FINAL UNITARIO	REPARACION (UNITARIA)
BANDA	295/80R22.5	MARANGONI	MARANGONI BPML	BPML	MIXTO	ARGENTINA	B/. 145.00	1080	B/. 156,600.00	B/. 7.00	B/. 7.00

*Los precios no incluyen ITBMS.

- Totales de la propuesta:


SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO EXTENDIDO
REENCAUCHE	1080	B/. 145.00	B/. 156,600.00
REPARACION DE RIN	180	B/. 30.00	B/. 5,400.00
REPARACION DE LLANTA	180	B/. 28.50	B/. 5,130.00
			B/. 167,130.00

*Los precios no incluyen ITBMS.

Entre los compromisos de IIASA para con el cliente, además del servicio de reencauche, se ofrece:

- Inspecciones trimestrales a muestra de la flota del cliente.
- Reportes de estado de las llantas de la flota.
- Adiestramiento sin costo al personal técnico y de administración.
- Entrega en bodega principal del cliente previa coordinación (8 días hábiles).
- Recolección de cascos en sitio previa notificación del cliente en un plazo de 24 a 48 horas.
- Las reparaciones de rin y llanta no están cubiertas bajo garantía de servicio.
- El monto por reparación solo incluye parchado y reparaciones menores.
- Precios no incluyen instalación.
- El valor ofertado solo incluye el servicio de reencauche (no incluye set de tubo y/o protector, ni casco de llanta).
- El servicio de disposición final solo aplica para llantas vendidas o reencauchadas por IIASA, para lo cual se debe entregar la factura del servicio o compra. Todos los cascos rechazados serán reportados debidamente al encargado de la flota para su conocimiento y respaldo por el servicio.
- Todo reclamo se revisará en no más de 48 horas luego de presentado el reporte.
- Esta propuesta tiene validez por 30 días (1 mes)
- El servicio está cubierto por 2 niveles de Garantía, como se detalla a continuación:
 - **Garantía Completa:** Se aplica cuando hay una falla imputable al proceso o a la calidad de la banda y la misma falla dentro del primer 10% de la profundidad de la banda instalada, reencauchando sin ningún tipo de costo un casco nuevo entregado por el cliente.
 - **Garantía Parcial:** Es aplicada cuando ocurre una falla imputable al proceso o a la calidad de la banda pasado el primer 10% de la profundidad de la banda instalada hasta el 60% de esta, aplicándose de manera prorrateada la garantía.
- Crédito máximo a 120 días.

Atentamente:


Hector Olivardia A.
Jefe de Llantas y Reencauche
IIASA Panamá

