

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5909

Fecha: 02/25/2019

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	5516	Llanta reencauchada	BUB 295/80R22	1080	UNIDAD	160.00	172800.00	281020710301280
2	7846	(R) Rin reparado		180	UNIDAD	25.00	4500.00	281020710301280
3	5857	Llanta reparada 295 / C-80 R=22.5	REPARACI 295/80R22	180	UNIDAD	30.00	5400.00	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 183015.00 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5909

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
-------	-------	--

Justificación de la Solicitud de Compra:

S/C Trimestral para las llantas reparadas, rines reparados y llantas de reencauches de la flota

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Martha Stella Fuentes Balaguer	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 25/2/2019	Fecha: 28/2/19	Fecha: 28/2/2019

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: