

Doc 80
CL.
Voith

REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 7983

Fecha: Apr 17, 2020
Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento
Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		1	HORA	1155.00	1155.00	281020710101182
2	7504	Tapa filtro transmision Voith	H64.225013	1	UNIDAD	182.72	182.72	281020710301280
Costo total de la requisición de SC (Moneda):								USD
								1337.72

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 7983

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	9093	Diagnostico y Reparación de Caja de Velocidades DIWA 5 / rosca nueva
2	7504	Repuestos para reparación de Caja de Velocidades DIWA 5

Justificación de la Solicitud de Compra:

REPARACIÓN NECESARIA PARA HABILITAR BUS 965.

1. Solicitado por: Carlos Cordova
2. Correo Electrónico del solicitante: carlos.cordova@mibus.com.pa
3. Teléfono del Solicitante: 6675-1759
4. Tipo de Solicitud: Bien / Servicio
5. Se encuentra en convenio marco: no
6. Lugar de Entrega: Patio Curundu
7. Tipo de Entrega: Parcial
8. Plazo de entrega: 45 días hábiles
9. Forma de Adjudicación: Global

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Luis Batista Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 27/5/2020	Por: Gerente / Jefe del Departamento Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 27/may/2020	Por: Dirección de Mantenimiento Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 27/may/2020

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha:

27/05/2020 8:09 AM

1 / 1