



MEGABUS DE PANAMA, S.A. 

R.U.C. # 2590897-1-832285 D.V. 35

Tel(507)774 4480, (507)774 8779 Apartado Postal# 0426-1477

Final de calle 5ta, detrás edificio Coca Cola David Panama

www.megabuspanama.com

Cliente :Transporte Masivo Panama S,A

PROFORMA No: MG020221

Ref TMP SC : 8065

Forma Pago : 60 dias credito B/L

Pais de Origen : Brasil

Tiempo de Entrega :60 dias Habiles

Tiempo validez cotizacion:31 07 2021

Contacto : Francisco Rivera

Email : frivera@megabuspanama.com

Telefono Cel 6676 6826

Moneda : dolares americanos

Incoterm: CIF (maritimo)

Fecha :07-02-2021

Item	Codigo Mpolo	Codigo TMPA	Descripcion	Cantidad	Unidad	Costo Uni	Costo Total	Marca	Origen
1	11119110	7892	Revestimiento lateral derecho 11 - RD11	15	Unidad	45.52	682.80	Marcopolo	Brasil
2	11115785	7894	Revestimiento lateral derecho 13 - RD13	5	Unidad	10.74	53.70	Marcopolo	Brasil
3	11119098	7895	Revestimiento lateral derecho 14 - RD14	5	Unidad	8.35	41.75	Marcopolo	Brasil
4	10329270	7909	Cubierta camara de marcha atras [Torino]	10	Unidad	38.11	381.10	Marcopolo	Brasil
5	10478185	7910	Sirena marcha atras [Torino]	10	Unidad	24.13	241.30	Marcopolo	Brasil
6	10306581	7922	Luz superior central area del operador	10	Unidad	8.14	81.40	Marcopolo	Brasil
7	10359912	7924	Luz interna central carroceria [Torino]	10	Unidad	7.93	79.30	Marcopolo	Brasil
8	26330783	7975	Cubierta martillo de emergencia [Torino]	50	Unidad	1.08	54.00	Marcopolo	Brasil
9	11117647	8002	Puntera salida tubo de escape [Torino]	5	Unidad	28.11	140.55	Marcopolo	Brasil
10	11118705	8012	Luminaria informativa [cuidado peldano]	10	Unidad	135.03	1,350.30	Marcopolo	Brasil
11	11119866	8018	Casco posterior - CP2 [Torino]	1	Unidad	697.03	697.03	Marcopolo	Brasil
12	10334496	8021	Delimitadora [Torino]	10	Unidad	11.17	111.70	Marcopolo	Brasil
13	10579803	8023	Placa soporte fijacion RP34[Torino]	2	Unidad	0.93	1.86	Marcopolo	Brasil
14	10914887	8542	Interruptor de llave de puerta 1	5	Unidad	16.69	83.45	Marcopolo	Brasil
15	10873418	8634	Modulo Multiplex 2	20	Unidad	368.83	7,376.60	Marcopolo	Brasil

16	10374087	8637	Sensor de tapa de motor	50	Unidad	44.02	2,201.00	Marcopolo	Brasil
17	17191511	8639	Difusor de aire acondicionado tablero	50	Unidad	3.67	183.50	Marcopolo	Brasil
18	11117794	8917	Modulo multiplex teclado completo	20	Unidad	196.30	3,926.00	Marcopolo	Brasil
19	10979376	8968	Pivote de puertas	20	Unidad	7.63	152.60	Marcopolo	Brasil
20	16241753	8969	Conjunto articulado pivote de puerta 2 ho	20	Unidad	7.16	143.20	Marcopolo	Brasil
21	10336469	8025	Brazo Hidraulico tapa trasera motor	10	Unidad	12.42	124.20	Marcopolo	Brasil
22	11024721	8139	Filtro de retorno de aire acondicionadp	1900	Unidad	36.10	68,590.00	Marcopolo	Brasil
23	11112631	7857	Vidrio de puertas de servicio delantera	30	Unidad	36.22	1,086.60	Marcopolo	Brasil
24	11115801	7863	Vidrio de puertas servicio trasera	30	Unidad	26.19	785.70	Marcopolo	Brasil
25	10508535	7876	Vidro parabrisas derecho 30	10	Unidad	187.58	1,875.80	Marcopolo	Brasil
26	10508530	7877	Vidro parabrisas izquierdo	25	Unidad	187.58	4,689.50	Marcopolo	Brasil
27	10382786	7902	Brazo espejo retrovisor derecho	20	Unidad	107.20	2,144.00	Marcopolo	Brasil
28	25790034	7903	Espejo retovisor derecho	30	Unidad	15.79	473.70	Marcopolo	Brasil
29	10008099	7916	Luz de freno central	10	Unidad	30.02	300.20	Marcopolo	Brasil
30	27260296	7976	Martillo de la ventana de emergencia	50	Unidad	8.18	409.00	Marcopolo	Brasil
31	25790035	7980	Espejo retrovisor izquierdo	25	Unidad	15.79	394.75	Marcopolo	Brasil
32	10963820	8876	Ducto de aire acondicionado 1660mm	5	Unidad	100.96	504.80	Marcopolo	Brasil
33	10984620	8877	Ducto de aire acondicionado 550mm	5	Unidad	38.50	192.50	Marcopolo	Brasil

Garantia 1 año bajo defectos fabricacion

Total 99,553.89


Ing. Francisco Rivera M.
Gerente General