

A. 1.00

D. 2.4

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 8848

Fecha: 01/27/2021
 Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento
 Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	7380	Programador de rutero ICU 403	4309	108	UNIDAD	208.65	22,534.20	281020710301280
2	7896	Tapa lateral dechecha de combustible TD1 [Torino]	10540083	12	UNIDAD	19.70	236.40	281020710301280
3	7899	Tapa de inspeccion radiador - TI6 [Torino]	11119860	4	UNIDAD	315.46	1,261.84	281020710301280
4	7903	Espejo retrovisor derecho [Torino]	25790034	30	UNIDAD	15.79	473.70	281020710301280
5	7929	Bomper delantero - BF2 [Torino]	11115511	4	UNIDAD	129.95	519.80	281020710301280
6	7945	Caucho empaque vidrio rutero frontal [Torino]	10606578	6	UNIDAD	36.99	221.94	281020710301280
7	7958	Revestimiento lateral izquierdo 15 - RI15 [Torino]	11118815	5	UNIDAD	20.13	100.65	281020710301280
8	7968	Revestimiento lateral izquierdo 27 - RI27 [Torino]	11118926	6	UNIDAD	10.59	63.54	281020710301280
9	7972	Revestimiento lateral izquierdo 31 - RI31 [Torino]	11115605	10	UNIDAD	16.18	161.80	281020710301280
10	7975	Cubierta martillo de emergencia [Torino]	26330783	30	UNIDAD	1.08	32.40	281020710301280
11	7976	Martillo de la ventana de emergencia [Torino]	27260296	30	UNIDAD	8.18	245.40	281020710301280
12	7977	Aro paso rueda lado izquierdo [Torino]	10846207	10	UNIDAD	104.45	1,044.50	281020710301280
13	8007	Tornillo M10 brazo retrovisor [Torino]	99010389	30	UNIDAD	0.71	21.30	281020710301280
14	8022	Logo marcopolo revestimiento posterior - RI33 [Torino]	10145734	12	UNIDAD	25.34	304.08	281020710301280
15	8139	Filtro de retorno de aire acondicionado (Torino)	11024721	1300	UNIDAD	36.10	46,930.00	281020710301280
16	8637	Sensor de tapa motor [Torino]	10374087	110	UNIDAD	44.02	4,842.20	281020710301280
17	8640	Boya de combustible [Torino]	11119137	15	UNIDAD	100.77	1,511.55	281020710301280
18	8542	Interruptor de llave de puerta 1 - [Torino]	10914887	40	UNIDAD	17.00	680.00	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 81,185.30 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 8848




Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	7380	Programador modelo ICU 403 con número de parte 4039 (actualizado)




Justificación de la Solicitud de Compra:

Adquisición de repuestos de carrocería para flota de buses Torino. Repuestos a contratar en Incoterm CIF.

- 1.Solicitado por: Cesar Samaniego
- 2.Correo Electrónico: cesar.samaniego@mibus.com.pa
- 3.Teléfono: 6379-2368
- 4.Tipo de Solicitud: Bien
- 5.Se encuentra en convenio: No
- 6.Lugar de entrega: Patio Curundu
- 7.Tipo de entrega: Parcial
- 8.Plazo de entrega: 60 días hábiles
- 9.Forma de adjudicación: Global

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Abdul Antonio Rohim Sanchez	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 27 ene 2021	Fecha: 27 ene/2021	Fecha: 27 ene/2021

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: 

Fecha: 04.02.2021

Asignado a:

Fecha:

29/01/2021 10:08 AM

1 / 1

