

**Cotización No. RP-1044800**

Fecha: 2/11/2021

Vigencia hasta: 17/11/2021

Cliente: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA,S.A

Cotizado por: YARELIS ESTHER ATENCIO

Cédula/RUC: 1818454-1-708570

Ubicación: Sucursal Vía Tocumen

Placa: 889754

Teléfono: 2935800

Canal: Taller Planta

Marca: TOYOTA

Email: abdul.rohim@mibus.com.pa

Modelo: FORTUNER

Observaciones:

Serie: MR0YZ59G401112639

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Año: 2012

Tipo	Descripción	Cant.	Precio	Precio Final	Total	Promo
Repuesto	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	73.97	73.97	73.97	
Servicio	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	74.11	74.11	74.11	
Servicio	RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS TRASERO	1	148.21	148.21	148.21	

Disponibilidad 2-4 días

Disponibilidad 5-22 días

SUB-TOTAL:	296.29
DESCUENTO:	0.00
SUB-TOTAL NETO:	296.29
ITBMS:	20.74
<b>TOTAL B/.</b>	<b>317.03</b>

En cumplimiento con la Ley 81, le informamos que los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y tratados en el fichero de Ricardo Pérez, S.A. con el fin de poderle prestar nuestros servicios y mantenerlo informado sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad, a través de [protecciondedatos@toyotarp.com](mailto:protecciondedatos@toyotarp.com)

**Juntos llegamos lejos.**

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

[www.toyotarp.com](http://www.toyotarp.com) / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500