

Cotización No. 1045703

Fecha: 6/11/2021

Vigencia hasta: 21/11/2021

Cliente:	TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A	Cotizado por:	YARELIS ESTHER ATENCIO
Cédula/RUC:	1818454-1-708570	Ubicación:	Sucursal Vía Tocumen
Teléfono:	2935800	Canal:	Taller Planta
Email:	abdul.rohim@mibus.com.pa	Placa:	889754
Observaciones:		Marca:	TOYOTA
		Modelo:	FORTUNER
		Serie:	MR0YZ59G401112639
		Año:	2012

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Tipo	Descripción	Cant.	Precio	Precio Final	Total	Promo
Servicio	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	1	74.11	74.11	74.11	
Servicio	REEMPLAZAR FILTRO Y EL ACEITE DE LA TRANSMISION	1	185.26	185.26	185.26	
Repuesto	FILTRO DE LA TRANSMISION	1	128.45	128.45	128.45	
Repuesto	ACEITE ATF TIPO WS 4Lt	1	38.70	38.70	38.70	
Servicio	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER	1	49.40	49.40	49.40	
Servicio	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO	1	74.11	74.11	74.11	
Servicio	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	1	49.40	49.40	49.40	
Servicio	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	74.11	74.11	74.11	
Repuesto	PENNZOIL-80W90 LSD 1QT	1	10.31	10.31	10.31	
Repuesto	SHELL SPIRAX S2 A 80W90 REG 1LT	1	10.31	10.31	10.31	
Paquete	PMC-RPPAQMOC09	COMBO DE CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO ( MOC )	1			
	Brake Fluid DOT4 1Lt	1	29.80	29.80	29.80	
	COMBO DE CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO ( MOC )	1	37.04	37.04	37.04	
Paquete	PMC-RPPAQMOC10	COMBO DE SERVICIO DE POWER STEERING	1			
	KIT DE POWER STEERING	1	56.68	56.68	56.68	
	COMBO DE SERVICIO DE POWER STEERING	1	31.23	31.23	31.23	
Paquete	ER-0BMRBAS-BR-YZ59GMR0	ESTÁNDAR: mantenimientos impares (iniciando en: 5K, 15K, 25K, 35K, etc.) -BR	1			
	Mantenimiento Estándar - Bahía Regular	1	86.46	86.46	86.46	
	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.83	1.83	1.83	
	ACEITE MULTIGRADO 15W40 SEMI SYNTH API SN/CJ-4 TOTE 47783	8	6.97	6.97	55.76	
	FILTRO DE ACEITE	1	10.09	10.09	10.09	
	PADS PARA BATERIAS	1	4.47	4.47	4.47	
	TABLETA DE FLUIDO WINDSHIELD WASHER	1	3.47	3.47	3.47	
Paquete	ER-0BMRMED-BR-YZ59GMR0	FULL: mantenimientos cada 40K (iniciando en: 20K, 60K, 100K, 140K, etc.) -BR	1			
	Mantenimiento Mediano - Bahía Regular	1	222.32	222.32	222.32	
	SHELL RIMULA R4 X 15W40 1Lt CI-4	8	6.98	6.98	55.84	
	FILTRO DE AIRE	1	78.28	78.28	78.28	
	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.83	1.83	1.83	
	FILTRO DE ACEITE	1	10.09	10.09	10.09	
	Limpiador de Frenos y Partes	1	5.90	5.90	5.90	
	TABLETA DE FLUIDO WINDSHIELD WASHER	1	3.47	3.47	3.47	
	PADS PARA BATERIAS	1	4.47	4.47	4.47	
Paquete	ER-0BMRESP-BR-YZ59GMR0	Mantenimiento Especial-Bahía Regular	1			
	Mantenimiento Especial - Bahía Regular	1	259.37	259.37	259.37	
	ENGRANAJE INTERMEDIO No.1 CORREA DE TIEMPO	1	84.97	84.97	84.97	
	ACEITE MULTIGRADO 15W40 SEMI SYNTH API SN/CJ-4 TOTE 47783	8	6.97	6.97	55.76	
	TENSOR DE LA CADENA DE TIEMPO	1	48.30	48.30	48.30	
	CORREA DE TIEMPO	1	79.96	79.96	79.96	
	RETENEDORA DE ACEITE	1	11.22	11.22	11.22	

En cumplimiento con la Ley 81, le informamos que los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y tratados en el fichero de Ricardo Pérez, S.A. con el fin de poderle prestar nuestros servicios y mantenerlo informado sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad, a través de [protecciondedatos@toyotarp.com](mailto:protecciondedatos@toyotarp.com)

Juntos llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

[www.toyotarp.com](http://www.toyotarp.com) / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500

**Cotización No. RP-1045703**

Fecha: 6/11/2021

Vigencia hasta: 21/11/2021

Cliente: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA,S.A

Cotizado por: YARELIS ESTHER ATENCIO

Cédula/RUC: 1818454-1-708570

Ubicación: Sucursal Vía Tocumen

Placa: 889754

Teléfono: 2935800

Canal: Taller Planta

Marca: TOYOTA

Email: abdul.rohim@mibus.com.pa

Modelo: FORTUNER

Observaciones:

Serie: MR0YZ59G401112639

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Año: 2012

		RETENEDORA DE ACEITE	1	13.08	13.08	13.08
		EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.83	1.83	1.83
		FILTRO DE ACEITE	1	10.09	10.09	10.09
		Limpiador de Frenos y Partes	1	5.90	5.90	5.90
		PADS PARA BATERIAS	1	4.47	4.47	4.47
		TABLETA DE FLUIDO WINDSHIELD WASHER	1	3.47	3.47	3.47
Paquete	ER-0BMRSP2-BR-YZ59GMR0	Mantenimiento Súper Pesado 2-Bahía Regular	1			
		SUPER REFRIGERANTE DE LARGA DURACION 4L	3	58.51	58.51	175.53
		Mantenimiento Súper Pesado 2 - Bahía Regular	1	345.83	345.83	345.83
		ACEITE MULTIGRADO 15W40 SEMI SYNTH API SN/CJ-4 TOTE 47783	8	6.97	6.97	55.76
		SHELL SPIRAX S2 A 80W90 REG 1LT	5	10.31	10.31	51.55
		PENNZOIL-80W90 LSD 1QT	3	10.31	10.31	30.93
		Toyota Genuine Brake Fluid DOT3 0.330L	2	7.30	7.30	14.60
		ACEITE TOYOTA ATF-IV 4Lt	1	36.71	36.71	36.71
		FILTRO DE AIRE	1	78.28	78.28	78.28
		EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.83	1.83	1.83
		FILTRO DE ACEITE	1	10.09	10.09	10.09
		Limpiador de Frenos y Partes	1	5.90	5.90	5.90
		PADS PARA BATERIAS	1	4.47	4.47	4.47
		TABLETA DE FLUIDO WINDSHIELD WASHER	1	3.47	3.47	3.47
Paquete	PPF-ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE RUEDAS	1			
		ALINEAMIENTO DE RUEDAS	1	40.00	40.00	40.00
Paquete	PVENTA-CRUZADA-INSP-LIMP-FRENO	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS (VC)	1			
		INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	1	30.00	30.00	30.00
		Limpiador de Frenos y Partes	1	5.90	5.00	5.00

Disponibilidad 2-4 días

Disponibilidad 5-22 días

Repuesto	Toyota Genuine Brake Fluid DOT3 0.330L	2
----------	----------------------------------------	---

SUB-TOTAL:	2,861.56
DESCUENTO:	0.00
SUB-TOTAL NETO:	2,861.56
ITBMS:	200.31
<b>TOTAL B/.</b>	<b>3,061.87</b>

En cumplimiento con la Ley 81, le informamos que los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y tratados en el fichero de Ricardo Pérez, S.A. con el fin de poderle prestar nuestros servicios y mantenerlo informado sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad, a través de [protecciondedatos@toyotarp.com](mailto:protecciondedatos@toyotarp.com)

Juntos llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

[www.toyotarp.com](http://www.toyotarp.com) / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500