

Cotización No. RP-1051829

Fecha: 15/11/2021

Vigencia hasta: 30/11/2021

Cliente: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA,S.A

Cotizado por: YARELIS ESTHER ATENCIO

Cédula/RUC: 1818454-1-708570

Ubicación: Sucursal Vía Tocumen

Placa: AM7199

Teléfono: 2935800

Canal: Taller Planta

Marca: TOYOTA

Email: abdul.rohim@mibus.com.pa

Modelo: PRADO

Observaciones:

Serie: JTEBH3FJ40K137364

MANTENIMEINTO CORRECTIVO

Año: 2015

Tipo	Descripción	Cant.	Precio	Precio Final	Total	Promo
Servicio	CAMBIO DE TACOS DE DISCO TRASEROS (2 LADOS)	1	123.51	123.51	123.51	
Servicio	REEPLAZAR BRAZO DE SUSPENSION INFERIOR (UN LADO)	1	172.91	172.91	172.91	
Servicio	REEMPLAZAR BRAZO DE SUSPENSION INFERIOR (OTRO LADO)	1	86.46	86.46	86.46	
Servicio	REEMPLAZAR FILTRO DE COMBUSTIBLE INTEGRADO A LA TUBERIA	1	61.75	61.75	61.75	
Servicio	REEMPLAZAR BOMBILLO DE LUZ DE LA PLACA	1	24.70	24.70	24.70	
Servicio	CAMBIO DE FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA	1	247.02	247.02	247.02	
Servicio	AUTOMATIC TRANSMISION OIL	1	123.51	123.51	123.51	
Servicio	CAMBIO DE TACOS DE DISCOS DELANTEROS (2LADOS)	1	98.81	98.81	98.81	
Servicio	RECTIFICACION DISCO DELANTERO (OTRO LADO) (EN EL VEHÍCULO) (SIN DESMONTAR)	1	123.51	123.51	123.51	
Servicio	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO (UN LADO) (EN EL VEHÍCULO) (SIN DESMONTAR)	1	172.91	172.91	172.91	
Servicio	REEMPLAZAR CAUCHOS DE ESCOBILLAS DELANTEROS	1	24.70	24.70	24.70	
Repuesto	TACOS DE FRENOS TRASEROS	1	141.54	91.99	91.99	PRO-76
Repuesto	SUBCONJUNTO BRAZO DE SUSPENSION INFERIOR, IZQUIERD	1	466.45	279.99	279.99	PRO-76
Repuesto	SUBCONJUNTO BRAZO DE SUSPENSION INFERIOR, DERECHO	1	466.72	279.99	279.99	PRO-76
Repuesto	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	119.49	119.49	119.49	
Repuesto	BOMBILLO	2	4.76	4.76	9.52	
Repuesto	ACEITE ATF TIPO WS 4Lt	2	38.70	38.70	77.40	
Repuesto	FILTRO DE LA TRANSMISION	1	133.90	133.90	133.90	
Repuesto	Limpiador de Frenos y Partes	1	5.90	5.90	5.90	
Repuesto	TACOS DE FRENOS DELANTEROS	1	161.27	161.27	161.27	
Repuesto	CAUCHO DE ESCOBILLA	1	25.70	25.70	25.70	
Repuesto	CAUCHO ESCOBILLA, DELANTERA	1	27.27	27.27	27.27	
Repuesto	CAUCHO DE ESCOBILLA	1	16.52	16.52	16.52	
Servicio	DESMONTAR CAJA DE BLOWER PARA CAMBIAR FILTRO DE A/A	1	370.53	370.53	370.53	
Servicio	REEMPLAZAR CAUCHO DE LA ESCOBILLA TRASERA	1	24.70	24.70	24.70	
Service	SILICON GRIS ALTA TEMP 60 GRS	1	13.03	13.03	13.03	
Service	DESENGRASANTE MOTOR FORM 83	1	7.01	7.01	7.01	
Repuesto	JUEGO LAMINILLAS ANTIRUIDOS	1	42.05	42.05	42.05	
Repuesto	JUEGO LAMINAS DE FRENO	1	32.20	32.20	32.20	
Servicio	REEMPLAZAR DISCO TRASERO LADO OPUESTO	1	123.51	123.51	123.51	
Servicio	REEMPLAZAR DISCO DE FRENO TRASERO (UN LADO)	1	160.56	160.56	160.56	
Repuesto	TAMBOR Y HUB DE FRENO	2	260.71	260.71	521.42	
Repuesto	DISCO DE FRENO DELANTERO	2	241.69	241.69	483.38	
Servicio	REEMPLAZAR DISCO DE FRENO DELANTERO UN LADO	1	160.56	160.56	160.56	
Servicio	REEMPLAZAR DISCO DE FRENO DELANTERO LADO OPUESTO	1	123.51	123.51	123.51	
Paquete	PPF-ALINEAMIENTO ALINEAMIENTO DE RUEDAS	1				
	ALINEAMIENTO DE RUEDAS	1	40.00	40.00	40.00	
Paquete	PPF-BALANCE2R BALANCE DE DOS RUEDAS	1				
	BALANCE DE DOS RUEDAS	1	74.11	74.11	74.11	

En cumplimiento con la Ley 81, le informamos que los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y tratados en el fichero de Ricardo Pérez, S.A. con el fin de poderle prestar nuestros servicios y mantenerlo informado sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad, a través de protecciondedatos@toyotarp.com

Juntos llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

www.toyotarp.com / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500

Cotización No. 1051829

Fecha: 15/11/2021

Vigencia hasta: 30/11/2021

Cliente: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A

Cotizado por: YARELIS ESTHER ATENCIO

Cédula/RUC: 1818454-1-708570

Ubicación: Sucursal Vía Tocumen

Placa: AM7199

Teléfono: 2935800

Canal: Taller Planta

Marca: TOYOTA

Email: abdul.rohim@mibus.com.pa

Modelo: PRADO

Observaciones:

Serie: JTEBH3FJ40K137364

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Año: 2015

Disponibilidad 2-4 días

Disponibilidad 15-75 días (Aéreo)

Repuesto TAMBOR Y HUB DE FRENO 2

Disponibilidad 30-127 días (Marítimo)

SUB-TOTAL:	4,665.30
DESCUENTO:	29.65
SUB-TOTAL NETO:	4,635.65
ITBMS:	324.50
TOTAL B/.	4,960.15

En cumplimiento con la Ley 81, le informamos que los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y tratados en el fichero de Ricardo Pérez, S.A. con el fin de poderle prestar nuestros servicios y mantenerlo informado sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad, a través de protecciondedatos@toyotarp.com

Juntos llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

www.toyotarp.com / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500