



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

T-45695

SC #: 11448

Yara
Reglamento
Cof
Yara

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud: Servicios	Fecha de Solicitud: 23 de septiembre de 2024
Unidad Solicitante: Dirección de Administración	Prioridad: Media
Gerencia: INFRAESTRUCTURA	Solicitado por: Pablo Castillo
Correo Electronico: pablo.castillo@mibus.com.pa	Teléfono: 6675-8926

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electrónico de productos y servicios Convenio Marco?
Si: **x** No:

Esta solicitud se requiere para adjudicación: **Global** Forma de Entrega: **Total**

Lugar de Entrega: **Patio Curundu, Curundu, Ciudad de Panama, Panama, , Panama** Tiempo de Entrega: **60 Días calendario**

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	9044	Mantenimientos de techos		1.00	UNIDAD	35,000.00	35,000.00	2,450.00	281020710101181
Total previo a impuesto ITBMS:							35,000.00USD		
Total de impuesto ITBMS:							2,450.00USD		
Costo total de la requisición:							37,450.00USD		

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 11448

Especificaciones técnicas / Otras observaciones

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Descripción
1	9044		<p>Especificaciones técnicas: Suministro, sellado e instalación de las láminas desprendidas en las cubiertas de los techos de los hangares 1012 y 1015, las nuevas láminas a ser instaladas deberán ser similares a las existentes en sitio.</p> <p>Otras observaciones: El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en este pliego de cargos.</p>

Justificación de la Solicitud:
Actualmente se han desprendido varias láminas de zinc y otras están en constante movimiento por el viento (próximamente a desprenderse) sobre las estructuras de los techos en los hangares 1012 y 1015, por lo que se requiere del servicio de un contratista para la reparación de las cubiertas de los techos en ambos hangares, y evitar de esta manera cualquier accidente por la soltura de dichas láminas de zinc, además de la infiltración de agua dentro de los hangares en la temporada de lluvia.

Solicitado por: Kenia Medina Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Firma: Fecha:	Solicitado por: Pablo Castillo Cargo: JEFE DE INFRAESTRUCTURA Firma: Fecha:
--	--

Gerente / Jefe del Departamento Nombre: Anayansi Gomez Firma: Fecha: Sept. 23, 2024 PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA Recibido en Gerencia de Compras: Firmado a: Reasignado a:	Autorizado por: Director de la Unidad Gestora Nombre: Ricardo Restrepo Firma: Fecha: 23/IX/24 Reasignado a: Ángel Buitrago 20-9-2024	Departamento de Presupuesto Nombre: Cristadella Combe V. Firma: Fecha: 26/IX/2024 Analista de Presupuesto
--	---	---