



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: **11859**

T- 46259

Yara
Reglament
C.9

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud: Servicios	Fecha de Solicitud: 11 de septiembre de 2024
Unidad Solicitante: Dirección de Administración	Prioridad: Alta
Gerencia: INFRAESTRUCTURA	Solicitado por: Guillermo Loaiza
Correo Electronico: guillermo.loaiza@mibus.compa	Teléfono: 6676-5398

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electrónico de productos y servicios Convenio Marco?

Si: No:

Esta solicitud se requiere para adjudicación: **Global**

Forma de Entrega: **Parcial**

Lugar de Entrega: **Edificio Corporativo, Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos, Ciudad de Panama, San Miguelito, , Panama**

Tiempo de Entrega: **60 Días calendario**

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	9208	Mantenimiento de elevadores de Zonas Pagas		1.00	UNIDAD	5,868.00	5,868.00	410.76	281020710501189
2	9208	Mantenimiento de elevadores de Zonas Pagas		1.00	UNIDAD	3,882.00	3,882.00	271.74	281020710501189
3	9208	Mantenimiento de elevadores de Zonas Pagas		1.00	UNIDAD	3,700.00	3,700.00	259.00	281020710501189

Total previo a impuesto ITBMS: 13,450.00USD

Total de impuesto ITBMS: 941.50USD

Costo total de la requisición: 14,391.50USD

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 11859

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	9208		Especificaciones técnicas: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR # 1 DE ZP 5 DE MAYO
2	9208		Especificaciones técnicas: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR # 2 DE ZP 5 DE MAYO
3	9208		Especificaciones técnicas: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR # 3 DE ZP 5 DE MAYO

Justificación de la Solicitud:

Se requiere del mantenimiento correctivo para los ascensores en la zona paga 5 de Mayo, para habilitar su uso seguro por parte de los usuarios, sobre todo aquellos que cuentan con movilidad reducida.

Justificación de la Urgencia:

Actualmente los ascensores de la Zona Paga de 5 de Mayo se encuentran detenidos por temas de seguridad que deben ser corregidos para que los usuarios no estén en riesgo al utilizarlos. Esto hace que esta contratación deben ser de manera expedita para colocarlos operativos y poder habilitarlos lo más pronto posible para uso seguro de los usuarios.

Creado por: Kenia Medina Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Firma:  Fecha:	Solicitado por: Guillermo Loaiza Cargo: JEFE DE SISTEMA INDUSTRIAL Y ELÉCTRICO Firma:  Fecha:
---	--

Autorizado por:





TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 11859

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Gerente / Jefe del Departamento

Director de la Unidad Gestora

Departamento de Presupuesto

Nombre: Anayansi Gomez

Firma: *Anayansi Gomez*

Fecha: *Sept 13, 2024*

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Recibido en Gerencia de Compras:

Asignado a:

*MP
18/9/2024*

Nombre: Ricardo Restrepo

Firma: *Ricardo Restrepo*

Fecha: *16/IX/24*

Anayansi Gomez 17-9-2024

Reasignado a:

Nombre:

Firma: *Cristadella Combe V.*

Fecha:

Cristadella Combe V.
CRISTADELLA COMBE V.
Analista de Presupuesto
17/9/2024

Reasignado a: