



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

Reemplaza 9760

SC #: 10068

T-30424 Roll

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud: **Bienes** Fecha de Solicitud: **18 de abril de 2022**
Unidad Solicitante: **Dirección de Mantenimiento** Prioridad: **Alta**
Gerencia: **MANTENIMIENTO** Solicitado por: **Carlos Alexis Cordova Lay**
Correo Electronico: **carlos.cordova@mibus.com.pa** Teléfono: **6675-1759**

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electrónico de productos y servicios Convenio Marco?

Si: ☒ No: ☒

Esta solicitud se requiere para adjudicación: **Global**

Forma de Entrega: **Parcial**

Lugar de Entrega: **Patio Curundu, Curundu, Ciudad de Panama, Panama, , Panama**

Tiempo de Entrega: **90 Días calendario**

Lista de Ítems


Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	8139	Filtro de retorno de aire acondicionado (Torino)	11024721	1,300.00	UNIDAD	43.31	56,303.00	0.00	281020010301280
2	8778	Booster de puerta [Torino]	10979861	123.00	UNIDAD	172.12	21,170.76	0.00	281020010301280
3	7976	Martillo de la ventana de emergencia [Torino]	27260296	39.00	UNIDAD	9.82	382.98	0.00	281020010301280
4	7903	Espejo retrovisor derecho [Torino]	25790034	50.00	UNIDAD	18.95	947.50	0.00	281020010301280
5	8824	Conjunto Izquierdo de mecanismo limpiaparabrisas [Torino]	10484623	60.00	UNIDAD	224.55	13,473.00	0.00	281020010301280
6	8543	Interruptor de llave de puerta 2 - [Torino]	10914888	200.00	UNIDAD	20.03	4,006.00	0.00	281020010301280
7	7896	Tapa lateral dechecha de combustible TD1 [Torino]	10540083	20.00	UNIDAD	16.84	336.80	0.00	281020010301280
8	7902	Brazo espejo retrovisor derecho [Torino]	10382786	20.00	UNIDAD	128.64	2,572.80	0.00	281020010301280
9	7876	Vidrio parabrisas derecho 30 - VF30 [Torino]	10508535	25.00	UNIDAD	225.10	5,627.50	0.00	281020010301280
10	8221	Recibidor del cinturón de operador [Torino]	10173766	200.00	UNIDAD	29.07	5,814.00	0.00	281020010301280
11	8817	Conjunto Derecho de mecanismo limpiaparabrisas [Torino]	10484622	60.00	UNIDAD	224.55	13,473.00	0.00	281020010301280
12	8637	Sensor de tapa motor [Torino]	10374087	172.00	UNIDAD	52.85	9,090.20	0.00	281020010301280
13	7929	Conjunto paragolpe delantero [Torino]	11115511	4.00	UNIDAD	155.93	623.72	0.00	281020010301280
14	7968	Revestimiento lateral izquierdo 27 - RI27 [Torino]	11118926	6.00	UNIDAD	12.71	76.26	0.00	281020010301280
15	7899	Tapa de inspeccion radiador - TI6 [Torino]	11119860	18.00	UNIDAD	378.55	6,813.90	0.00	281020010301280
16	8542	Interruptor de llave de puerta 1 - [Torino]	10914887	100.00	UNIDAD	20.03	2,003.00	0.00	281020010301280
17	7958	Revestimiento lateral izquierdo 15 - RI15 [Torino]	11118815	7.00	UNIDAD	24.15	169.05	0.00	281020010301280
18	7977	Aro paso rueda lado izquierdo [Torino]	10846207	10.00	UNIDAD	125.33	1,253.30	0.00	281020010301280
19	8883	Rutero frontal [Torino]	11063813	15.00	UNIDAD	1,128.43	16,926.45	0.00	281020010301280
20	7946	Brazo limpiaparabrisas [Torino]	10829590	400.00	UNIDAD	62.78	25,112.00	0.00	281020010301280
21	8832	Programador rutero [Torino]	4039	159.00	UNIDAD	120.00	19,080.00	0.00	281020010301280
22	7945	Caucho empaque vidrio rutero frontal [Torino]	10606578	6.00	UNIDAD	44.38	266.28	0.00	281020010301280
23	7972	Revestimiento lateral izquierdo 31 - RI31 [Torino]	11115605	10.00	UNIDAD	19.42	194.20	0.00	281020010301280
24	8022	Logo marcopolo revestimiento posterior - RI33 [Torino]	10145734	12.00	UNIDAD	30.41	364.92	0.00	281020010301280
25	8640	Boya de combustible [Torino]	11119137	100.00	UNIDAD	120.92	12,092.00	0.00	281020010301280
26	8001	Acabado union Tubo de escape vertical [Torino]	11112328	10.00	UNIDAD	45.75	457.50	0.00	281020010301280



REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
27	8002	Puntera salida tubo de escape [Torino]	11117647	15.00	UNIDAD	33.73	505.95	0.00	281020010301280
28	8007	Tornillo M10 brazo retrovisor [Torino]	99010389	30.00	UNIDAD	0.85	25.50	0.00	281020010301280
29	8801	Abrazadera de sistema de escape [Torino]	99060101	5.00	UNIDAD	1.92	9.60	0.00	281020010301280
30	8800	Abrazadera tubo de escape [Torino]	26052221	4.00	UNIDAD	15.07	60.28	0.00	281020010301280
31	7900	Aro paso rueda lado derecho [Torino]	10846200	4.00	UNIDAD	63.48	253.92	0.00	281020010301280
32	7955	Brazo hidraulico tapa delantera - TF7 [Torino]	26045189	8.00	UNIDAD	5.91	47.28	0.00	281020010301280
33	7908	Camara de marcha atras [Torino]	10756638	10.00	UNIDAD	421.54	4,215.40	0.00	281020010301280
34	7975	Cubierta martillo de emergencia [Torino]	26330783	60.00	UNIDAD	0.74	44.40	0.00	281020010301280
35	7918	Luz roja reflectora trasera inferior lado izquierdo [Luz muerta trasera Inferior] [Torino]	10372094	5.00	UNIDAD	4.18	20.90	0.00	281020010301280
36	7925	Luz ambar apertura cierre puertas de servicio [Torino]	10296132	25.00	UNIDAD	1.69	42.25	0.00	281020010301280
37	7920	Luz blanca faldon iluminacion exterior puerta de servicio [Torino]	10991171	32.00	UNIDAD	16.44	526.08	0.00	281020010301280
38	7915	Luz roja reflectora trasera superior [Luz muerta trasera superior] - RP33 [Torino]	10334496	3.00	UNIDAD	4.53	13.59	0.00	281020010301280
39	7926	Luz roja solicitud de parada puertas de servicio [Torino]	10293270	25.00	UNIDAD	1.69	42.25	0.00	281020010301280
40	8799	Manta cerámica con fibra de vidrio [Torino]	10350772	30.00	UNIDAD	258.35	7,750.50	0.00	281020010301280
41	8634	Modulo multiplex 2 [Torino]	10873418	32.00	UNIDAD	434.21	13,894.72	0.00	281020010301280
42	8227	Pantalla de retroceso de 7" [Torino]	10912591	9.00	UNIDAD	72.79	655.11	0.00	281020010301280
43	8103	Presostato de alta aire acondicionado [Torino] 88-50-01-00003-0	88-50-01-00003-0	1.00	UNIDAD	8.54	8.54	0.00	281020010301280
44	7892	Revestimiento lateral derecho 11 - RD11 [Torino]	11119110	2.00	UNIDAD	34.90	69.80	0.00	281020010301280
45	7893	Revestimiento lateral derecho 12 - RD12 [Torino]	11115724	4.00	UNIDAD	11.95	47.80	0.00	281020010301280
46	7894	Revestimiento lateral derecho 13 - RD13 [Torino]	11115785	2.00	UNIDAD	8.28	16.56	0.00	281020010301280
47	7889	Revestimiento lateral derecho 8 - RD8 [Torino]	11115720	1.00	UNIDAD	30.48	30.48	0.00	281020010301280
48	7890	Revestimiento lateral derecho 9 - RD9 [Torino]	11118926	2.00	UNIDAD	4.51	9.02	0.00	281020010301280
49	7965	Revestimiento lateral izquierdo 23 - RI23 [Torino]	11118924	9.00	UNIDAD	20.28	182.52	0.00	281020010301280
50	8663	Silla de operador [Torino]	10242310	36.00	UNIDAD	509.88	18,355.68	0.00	281020010301280



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 10068

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
51	8547	Simbolo todas las puertas - [Torino]	10869661	13.00	UNIDAD	2.62	34.06	0.00	281020010301280
52	7910	Sirena marcha atras [Torino]	10478185	11.00	UNIDAD	40.63	446.93	0.00	281020010301280
53	7898	Tapa de inspeccion sistema contra incendio TI5 [Torino]	11118175	14.00	UNIDAD	97.55	1,365.70	0.00	281020010301280
54	7974	Tapa lateral izquierda de combustible TI4 [Torino]	10537033	25.00	UNIDAD	13.43	335.75	0.00	281020010301280
55	8549	Tecla de sistema de seguridad - [Torino]	99200387	13.00	UNIDAD	1.90	24.70	0.00	281020010301280
56	8798	Tubo de escape [Torino]	11122697	4.00	UNIDAD	27.65	110.60	0.00	281020010301280
57	8796	Tubo de escape trasero interno [Torino]	11117645	6.00	UNIDAD	21.49	128.94	0.00	281020010301280
58	7942	Unidad de alta/baja lado derecho [Torino]	10334443	3.00	UNIDAD	20.89	62.67	0.00	281020010301280
59	7943	Unidad de luz dia lado derecho [Torino]	10433915	3.00	UNIDAD	15.47	46.41	0.00	281020010301280
60	7940	Unidad de luz dia lado izquierdo [Torino]	10433919	1.00	UNIDAD	15.47	15.47	0.00	281020010301280
61	7863	Vidrio de puertas de servicio trasera 11 / 12 - VD11 / VD12 [Torino]	11115801	6.00	UNIDAD	19.62	117.72	0.00	281020010301280
62	7857	Vidrio de puertas de servicio delantera 4 - VD4 [Torino]	11112631	6.00	UNIDAD	28.79	172.74	0.00	281020010301280
63	7862	Vidrio de puertas de servicio trasera 9 / 10 - VD9 / VD10 [Torino]	11115800	5.00	UNIDAD	18.04	90.20	0.00	281020010301280
64	7868	Vidrio fijo inferior ventana operador 18 - VI18 [Torino]	11110298	2.00	UNIDAD	138.69	277.38	0.00	281020010301280
65	7866	Vidrio lateral derecho 15 / 16 - VD15 / VD16 [Torino]	11111332	6.00	UNIDAD	55.65	333.90	0.00	281020010301280
66	7874	Vidrio lateral izquierdo 28 - VI 28 [Torino]	11111277	5.00	UNIDAD	20.50	102.50	0.00	281020010301280
67	8035	Collarin exterior para claraboya [Torino]	10540474	6.00	UNIDAD	11.05	66.30	0.00	281020010301280
68	8036	Collarin interior para claraboya [Torino]	10758329	6.00	UNIDAD	5.09	30.54	0.00	281020010301280
69	8633	Modulo multiplex 1 [Torino]	10945433	25.00	UNIDAD	309.83	7,745.75	0.00	281020010301280
70	8635	Modulo Multiplex 3 [Torino]	10873490	8.00	UNIDAD	338.66	2,709.28	0.00	281020010301280
71	7897	Tapa de inspeccion lateral derecha motor TD2 [Torino]	11119382	20.00	UNIDAD	135.04	2,700.80	0.00	281020010301280
72	8000	Tapas claraboyas [Torino]	10773655	4.00	UNIDAD	63.98	255.92	0.00	281020010301280
73	7861	Vidrio de puertas de servicio 8 - VD8 [Torino]	11118503	30.00	UNIDAD	16.79	503.70	0.00	281020010301280
74	7858	Vidrio de puertas de servicio delantera 5 - VD5 [Torino]	11112632	30.00	UNIDAD	14.77	443.10	0.00	281020010301280
75	7855	Vidrio de puertas de servicio delantera 2 - VD2 [Torino]	11113640	30.00	UNIDAD	16.88	506.40	0.00	281020010301280
76	7856	Vidrio de puertas de servicio delantera 3 - VD3 [Torino]	11113641	30.00	UNIDAD	6.09	182.70	0.00	281020010301280
77	7864	Vidrio lateral derecho 13 - VD13 [Torino]	11111299	10.00	UNIDAD	70.93	709.30	0.00	281020010301280
78	7865	Vidrio lateral derecho 14 - VD14 [Torino]	11111328	15.00	UNIDAD	80.78	1,211.70	0.00	281020010301280
79	7867	Vidrio lateral derecho 17 - VD17 [Torino]	11111509	4.00	UNIDAD	36.95	147.80	0.00	281020010301280
80	7871	Vidrio lateral izquierdo 22 / 23 / 24 - VI22 / VI23 / VI24 [Torino]	10735550	10.00	UNIDAD	86.61	866.10	0.00	281020010301280
81	7872	Vidrio lateral izquierdo 25 - VI 25 [Torino]	11111271	7.00	UNIDAD	90.96	636.72	0.00	281020010301280
82	7873	Vidrio lateral izquierdo 26 / 27 - VI26 / VI27 [Torino]	11111274	10.00	UNIDAD	33.93	339.30	0.00	281020010301280
83	7869	Vidrio movil ventana operador 19 / 20 - VI19 / VI20 [Torino]	10901014	6.00	UNIDAD	10.17	61.02	0.00	281020010301280
84	7877	Vidrio parabrisas izquierdo 31 - VF31 [Torino]	10508530	18.00	UNIDAD	142.51	2,565.18	0.00	281020010301280

Total previo a impuesto ITBMS:

290,805.53USD



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 10068

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
Total de impuesto ITBMS:							0.00USD		
Costo total de la requisición:							290,805.53USD		

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 10068

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	8139		Especificaciones técnicas: 11024721
2	8778		Especificaciones técnicas: 10979861
3	7976		Especificaciones técnicas: 27260296
4	7903		Especificaciones técnicas: 25790034
5	8824		Especificaciones técnicas: 10484623
6	8543		Especificaciones técnicas: 10914888
7	7896		Especificaciones técnicas: 10540083
8	7902		Especificaciones técnicas: 10382786
9	7876		Especificaciones técnicas: 10508535
10	8221		Especificaciones técnicas: 10173766
11	8817		Especificaciones técnicas: 10484622
12	8637		Especificaciones técnicas: 10374087
13	7929		Especificaciones técnicas: 11115511
14	7968		Especificaciones técnicas: 11118926
15	7899		Especificaciones técnicas: 11119860
16	8542		Especificaciones técnicas: 10914887
17	7958		Especificaciones técnicas: 11118815
18	7977		Especificaciones técnicas: 10846207
19	8883		Especificaciones técnicas: 11063813
20	7946		Especificaciones técnicas: 10829590
21	8832		Especificaciones técnicas: 4039
22	7945		Especificaciones técnicas: 10606578
23	7972		Especificaciones técnicas: 11115605
24	8022		Especificaciones técnicas: 10145734
25	8640		Especificaciones técnicas: 11119137
26	8001		Especificaciones técnicas: 11112328
27	8002		Especificaciones técnicas: 11117647
28	8007		Especificaciones técnicas: 99010389
29	8801		Especificaciones técnicas: 99060101
30	8800		Especificaciones técnicas: 26052221



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 10068

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 10068

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
31	7900		Especificaciones técnicas: 10846200
32	7955		Especificaciones técnicas: 26045189
33	7908		Especificaciones técnicas: 10756638
34	7975		Especificaciones técnicas: 26330783
35	7918		Especificaciones técnicas: 10372094
36	7925		Especificaciones técnicas: 10296132
37	7920		Especificaciones técnicas: 10991171
38	7915		Especificaciones técnicas: 10334496
39	7926		Especificaciones técnicas: 10293270
40	8799		Especificaciones técnicas: 10350772



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 10068

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 10068

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
41	8634		Especificaciones técnicas: 10873418
42	8227		Especificaciones técnicas: 10912591
43	8103		Especificaciones técnicas: 88-50-01-00003-00
44	7892		Especificaciones técnicas: 11119110
45	7893		Especificaciones técnicas: 11115724
46	7894		Especificaciones técnicas: 11115785
47	7889		Especificaciones técnicas: 11115720
48	7890		Especificaciones técnicas: 11118926
49	7965		Especificaciones técnicas: 11118924
50	8663		Especificaciones técnicas: 10242310
51	8547		Especificaciones técnicas: 10869661
52	7910		Especificaciones técnicas: 10478185
53	7898		Especificaciones técnicas: 11118175
54	7974		Especificaciones técnicas: 10537033
55	8549		Especificaciones técnicas: 99200387
56	8798		Especificaciones técnicas: 11122697
57	8796		Especificaciones técnicas: 11122697
58	7942		Especificaciones técnicas: 10334443
59	7943		Especificaciones técnicas: 10433915
60	7940		Especificaciones técnicas: 10433919
61	7863		Especificaciones técnicas: 11115801
62	7857		Especificaciones técnicas: 11112631
63	7862		Especificaciones técnicas: 11115800
64	7868		Especificaciones técnicas: 11110298
65	7866		Especificaciones técnicas: 11111332
66	7874		Especificaciones técnicas: 11111277
67	8035		Especificaciones técnicas: 10540474
68	8036		Especificaciones técnicas: 10758329
69	8633		Especificaciones técnicas: 10945433
70	8635		Especificaciones técnicas: 10873490
71	7897		Especificaciones técnicas: 11119382
72	8000		Especificaciones técnicas: 10773655
73	7861		Especificaciones técnicas: 11118503
74	7858		Especificaciones técnicas: 11112632
75	7855		Especificaciones técnicas: 11113640



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 10068

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 10068

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
76	7856		Especificaciones técnicas: 11113641
77	7864		Especificaciones técnicas: 11113641
78	7865		Especificaciones técnicas: 1111328
79	7867		Especificaciones técnicas: 1111509
80	7871		Especificaciones técnicas: 10735550



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 10068

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 10068

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
81	7872		Especificaciones técnicas: 11111271
82	7873		Especificaciones técnicas: 11111274
83	7869		Especificaciones técnicas: 10901014
84	7877		Especificaciones técnicas: 10508530

Justificación de la Solicitud:

Suministro de repuestos de carrocería Torino para la flota de buses de TMPA.

Justificación de la Urgencia:

Bajo o nulo nivel de inventario de los repuestos de carrocería Torino que afecta la operatividad de la flota (existen buses inoperativos por falta de estos repuesto)..

Creado por: Karina Samuels	Solicitado por: Carlos Alexis Cordova Lay
Cargo: ANALISTA CONTROL DE INVENTARIO	Cargo: GERENTE DE TALLERES
Firma:	Firma:
Fecha: 29/4/2022	Fecha: 29/abn/2022

Autorizado por:		
Gerente / Jefe del Departamento	Director de la Unidad Gestora	Departamento de Presupuesto
Nombre: Carlos Alexis Cordova Lay	Nombre: Cesar Alberto Samaniego A	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma: CRISTABELLA COMBE V.
Fecha: 29/abn/2022	Fecha: 29/abn/22	Fecha: 3/5/2022

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Recibido en Gerencia de Compras:

Asignado a:

Reasignado a:

Reasignado a: