



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

sc #: 9760

PT
R48

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud: Bienes	Fecha de Solicitud: 11 de enero de 2022
Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento	Prioridad: Alta
Gerencia: MANTENIMIENTO	Solicitado por: Carlos Alexis Cordova Lay
Correo Electronico: carlos.cordova@mibus.com.pa	Teléfono: 6675-1759

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electrónico de productos y servicios Convenio Marco?

Si: No:

Esta solicitud se requiere para adjudicación: **Global**

Forma de Entrega: **Parcial**

Lugar de Entrega: **Patio Curundu, Curundu, Ciudad de Panama, Panama, , Panama**

Tiempo de Entrega: **90 Dias calendario**

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	8139	Filtro de retorno de aire acondicionado [Torino]	11024721	1,300.00	UNIDAD	43.31	56,303.00	0.00	281020010301280
2	8778	Booster de puerta [Torino]	10979861	100.00	UNIDAD	172.12	17,212.00	0.00	281020010301280
3	7976	Martillo de la ventana de emergencia [Torino]	27260296	30.00	UNIDAD	9.82	294.60	0.00	281020010301280
4	7903	Espejo retrovisor derecho [Torino]	25790034	50.00	UNIDAD	18.95	947.50	0.00	281020010301280
5	8824	Conjunto Izquierdo de mecanismo limpiaparabrisas [Torino]	10484623	19.00	UNIDAD	224.55	4,266.45	0.00	281020010301280
6	8543	Interruptor de llave de puerta 2 - [Torino]	10914888	200.00	UNIDAD	20.03	4,006.00	0.00	281020010301280
7	7896	Tapa lateral dechecha de combustible TD1 [Torino]	10540083	20.00	UNIDAD	16.84	336.80	0.00	281020010301280
8	7902	Brazo espejo retrovisor derecho [Torino]	10382786	20.00	UNIDAD	128.64	2,572.80	0.00	281020010301280
9	7876	Vidrio parabrisas derecho 30 - VF30 [Torino]	10508535	11.00	UNIDAD	225.10	2,476.10	0.00	281020010301280
10	8221	Recibidor del cinturón de operador [Torino]	10173766	200.00	UNIDAD	29.07	5,814.00	0.00	281020010301280
11	8817	Conjunto Derecho de mecanismo limpiaparabrisas [Torino]	10484622	34.00	UNIDAD	224.55	7,634.70	0.00	281020010301280
12	8637	Sensor de tapa motor [Torino]	10374087	172.00	UNIDAD	52.85	9,090.20	0.00	281020010301280
13	7929	Conjunto paragolpe delantero [Torino]	11115511	4.00	UNIDAD	155.93	623.72	0.00	281020010301280
14	7968	Revestimiento lateral izquierdo 27 - RI27 [Torino]	11118926	6.00	UNIDAD	12.71	76.26	0.00	281020010301280
15	7899	Tapa de inspeccion radiador - TI6 [Torino]	11119860	4.00	UNIDAD	378.55	1,514.20	0.00	281020010301280
16	8542	Interruptor de llave de puerta 1 - [Torino]	10914887	100.00	UNIDAD	20.03	2,003.00	0.00	281020010301280
17	7958	Revestimiento lateral izquierdo 15 - RI15 [Torino]	11118815	5.00	UNIDAD	24.15	120.75	0.00	281020010301280
18	7977	Aro paso rueda lado izquierdo [Torino]	10846207	10.00	UNIDAD	125.33	1,253.30	0.00	281020010301280
19	8883	Rutero frontal [Torino]	11063813	15.00	UNIDAD	1,128.43	16,926.45	0.00	281020010301280
20	7946	Brazo limpiaparabrisas [Torino]	10829590	400.00	UNIDAD	62.78	25,112.00	0.00	281020010301280
21	7380	Programador de rutero ICU302	3765	50.00	UNIDAD	250.38	12,519.00	0.00	281020010301280
22	7945	Caucho empaque vidrio rutero frontal [Torino]	10606578	6.00	UNIDAD	44.38	266.28	0.00	281020010301280
23	7972	Revestimiento lateral izquierdo 31 - RI31 [Torino]	11115605	10.00	UNIDAD	19.42	194.20	0.00	281020010301280
24	8022	Logo marcopolo revestimiento posterior - RI33 [Torino]	10145734	12.00	UNIDAD	30.41	364.92	0.00	281020010301280
25	8640	Boya de combustible [Torino]	11119137	100.00	UNIDAD	120.92	12,092.00	0.00	281020010301280
26	8001	Acabado union Tubo de escape vertical [Torino]	11112328	10.00	UNIDAD	45.75	457.50	0.00	281020010301280



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 9760

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
27	8002	Puntera salida tubo de escape [Torino]	11117647	10.00	UNIDAD	33.73	337.30	0.00	281020010301280
28	8007	Tornillo M10 brazo retrovisor [Torino]	99010389	30.00	UNIDAD	0.85	25.50	0.00	281020010301280

Total previo a impuesto ITBMS: 184,840.53USD

Total de impuesto ITBMS: 0.00USD

Costo total de la requisición: 184,840.53USD

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 9760

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	8139		Especificaciones técnicas: 11024721
2	8778		Especificaciones técnicas: 10979861
3	7976		Especificaciones técnicas: 27260296
4	7903		Especificaciones técnicas: 25790034
5	8824		Especificaciones técnicas: 10484623
6	8543		Especificaciones técnicas: 10914888
7	7896		Especificaciones técnicas: 10540083
8	7902		Especificaciones técnicas: 10382786
9	7876		Especificaciones técnicas: 10508535
10	8221		Especificaciones técnicas: 10173766
11	8817		Especificaciones técnicas: 10484622
12	8637		Especificaciones técnicas: 10374087
13	7929		Especificaciones técnicas: 11115511
14	7968		Especificaciones técnicas: 11118926
15	7899		Especificaciones técnicas: 11119860
16	8542		Especificaciones técnicas: 10914887
17	7958		Especificaciones técnicas: 11118815
18	7977		Especificaciones técnicas: 10846207
19	8883		Especificaciones técnicas: 11063813
20	7946		Especificaciones técnicas: 10829590
21	7380		Especificaciones técnicas: 3765
22	7945		Especificaciones técnicas: 10606578
23	7972		Especificaciones técnicas: 11115605
24	8022		Especificaciones técnicas: 10145734
25	8640		Especificaciones técnicas: 11119137
26	8001		Especificaciones técnicas: 11112328
27	8002		Especificaciones técnicas: 11117647



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 9760

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 9760

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
28	8007		Especificaciones técnicas: 99010389

Justificación de la Solicitud:

Suministro de repuestos de carrocería Torino para la flota de buses de TMP SA.

Justificación de la Urgencia:

Bajo o nulo nivel de inventario de los repuestos de carrocería Torino que afecta la operatividad de la flota (existen buses inoperativos por falta de estos repuestos)..

Creado por: Karina S. Samuels M.	Solicitado por: Carlos Alexis Cordova Lay
Cargo: ANALISTA CONTROL DE INVENTARIO	Cargo: GERENTE DE TALLERES
Firma: <i>Karina Samuels</i>	Firma: <i>Carlos Alexis Cordova Lay</i>
Fecha: 2/2/2022	Fecha: 21 Feb 2022

Autorizado por:		
Gerente / Jefe del Departamento	Director de la Unidad Gestora	Departamento de Presupuesto
Nombre: Carlos Alexis Cordova Lay	Nombre: Cesar Alberto Samaniego A	Nombre: <i>Commu</i>
Firma: <i>Carlos Alexis Cordova Lay</i>	Firma: <i>Cesar Alberto Samaniego A</i>	Firma: MIBUS CRISTABELLA COMBE V.
Fecha: 2 Feb 2022	Fecha: 2 FEB 2022	Fecha: 17/2/2022 Analista de Presupuesto

PARA USO DEL DÉPTO. DE COMPRA

Recibido en Gerencia de Compras:

Recibido en Gerencia de Compras
14-2-2022

Asignado a:

Reasignado a:

Reasignado a: