

6897444

# Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21287

Fecha de la O/Compra:

10/15/2018

Detalle de Compra:

DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN

REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES VOITH BUS 996 - PATIO CABIMA

Cambio de Sensor de Nivel de Aceite de Caja VOITH BUS 1184 - PATIO LA DOÑA

CAMBIO SENSOR DE VELOCIDAD BUS 1082 - PATIO LA CABIMA

## DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: Volth Turbo, S.A. De C.V.

R.U.C. 1995711-1-1871

Dirección: MEXICO

D.V.: 22

Representante: Jose Antonio Piana Yañez

Teléfono:

## DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Términos de pago: CREDITO

A la atención de:

Moneda: USD

Plazo de Entrega: AL RECIBIR LA OC

Tipo de entrega: TOTAL

Lugar de entrega: Patio La Cabima  
La Cabima  
Ciudad de Panama, Panama

Dirección para facturación: Transporte Masivo de Panama SA  
Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos  
Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: DOS MIL CUARENTA Y SEIS Dolar Americano CON 22/100

| Línea de OC                             | Artículo | Descripción                                           | SC   | Partida Presupuestal | Cantidad | Unidad de Compra | Costo Unitario | Costo de Línea | Impuesto    | Total  |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 1                                       | 9093     | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH | 4964 | 281020010101182      | 1        | UNIDAD           | 300,00         | 300,00         | 0,00        | 300,00 |
| 3                                       | 9093     | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH | 4951 | 281020010101182      | 1        | UNIDAD           | 543,11         | 543,11         | 0,00        | 543,11 |
| 4                                       | 9093     | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH | 5188 | 281020010101182      | 1        | UNIDAD           | 180,00         | 180,00         | 0,00        | 180,00 |
| 5                                       | 9093     | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH | 5233 | 281020010101182      | 1        | UNIDAD           | 180,00         | 180,00         | 0,00        | 180,00 |
| 6                                       | 9093     | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH | 5235 | 281020010101182      | 1        | UNIDAD           | 300,00         | 300,00         | 0,00        | 300,00 |
| 7                                       | 9093     | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH | 5231 | 281020010101182      | 1        | UNIDAD           | 543,11         | 543,11         | 0,00        | 543,11 |
| Subtotal de Orden de Compra             |          |                                                       |      |                      |          |                  |                |                | 2046,22     |        |
| ITBM (7%)                               |          |                                                       |      |                      |          |                  |                |                | 0,00        |        |
| Costo Total de Orden de Compra (moneda) |          |                                                       |      |                      |          |                  |                |                | 2046,22 USD |        |

## DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020010101182

2046,22

## Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21287

| Línea de OC | Artículo                                                                                                      | Observaciones detalladas |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9093        | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH / Cambio de empaque de conector bus 996                 |                          |
| 9094        | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH / Cambio desensor de velocidad bus 1082                 |                          |
| 9095        | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH / caja de velocidad bus 650                             |                          |
| 9096        | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH / caja de velocidad bus                                 |                          |
| 9096        | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH / Reemplazo de empaque de conector de caja de velocidad |                          |
| 9097        | Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH / Cambio de sensor de velocidad bus 800                 |                          |



LMS

Otras observaciones:

Penalidad:

Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada Procedimiento punto 6 (multas) del Reglamento Especial de Contratación de TMPSA

Fundamento Legal:

Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

|                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de Compras</b><br><i>Lourdes Y. Salgado</i><br>Fecha: 5/7/2019 | <b>Dirección de Finanzas y Administración</b><br><i>[Signature]</i><br>Fecha: | <b>Departamento de Presupuesto</b><br><i>[Signature]</i><br>Fecha: 4/2/19                                                                                       |
| <b>Almacén</b><br>Fecha:                                                    | <b>Tesorería</b><br>Fecha:                                                    | <b>Fiscalización</b><br>Contraloría General de la República<br>Dirección de Fiscalización General<br>- 8 FEB 2019<br>RICOBERTO SÁNCHEZ<br>Jefe de Fiscalización |
| <b>Proveedor</b>                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre legible</b><br>Fecha:                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                 |

01/02/2019 01:05 PM

**REGISTRADO**  
DEPTO PPTO  
T: 12688 \$ 4/2/18

VERIFICADO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  
07 FEB 2019  
Brahms Espinosa M.  
Fiscalizador