



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 05/09/2018
Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 4951

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	9093	281020010301280
			Detalle de observaciones: CAMBIO SENSOR DE VELOCIDAD BUS 1082		

JUSTIFICACIÓN:

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
David Urriola	Cesar Samaniego	Joel Ross
CARGO	Gerente de Talleres	Director de Mantenimiento


PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: 

Fecha: 

Asignado a: 

Fecha: 12/10/18

 07/11/18



Solicitud de Compra

4951: SC-REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES VOITH BUS 1082

Planta:	P-CABIMA	Solicitante:	David Urriola	Fecha de solicitud:	09/05/18
Estado:	CLOSE	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	09/12/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSEVIC	1	UNIDAD	543.11	543.11	0.00	543.11

Costo total de SC: 543.11 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
--	--	--





TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 17/10/2018
Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 5235

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	9093	281020010301280
			Detalle de observaciones: REEMPLAZO EMPAQUE DE CONECTOR DE CAJA DE VELOCIDAD BUS 493		


JUSTIFICACIÓN: REEMPLAZO EMPAQUE DE CONECTOR DE CAJA DE VELOCIDAD BUS 493, POR FUGA DE ACEITE

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
David Urriola	Cesar Samaniego	Joel Ross
CARGO	Gerente de Talleres	Director de Mantenimiento

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: 

Fecha: 

Asignado a: 

Fecha: 



Solicitud de Compra

5235: SC-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES VOITH BUS 493

Planta: P-CABIMA	Solicitante: David Urriola	Fecha de solicitud: 10/17/18
Estado: APPR	Area solicitante: MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita: 10/24/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSEVIC	1	UNIDAD	300.00	300.00	0.00	300.00

Costo total de SC: 300.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
--	--	--





TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80


REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 17/10/2018
Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 5231


RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	9093	281020010301280
			Detalle de observaciones: CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD BUS 800		


JUSTIFICACIÓN: CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD BUS 800


SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
David Urriola	Cesar Samaniego	Joel Ross
CARGO	Gerente de Talleres	Director de Mantenimiento

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: 

Fecha: 

Asignado a: 

Fecha: 



Solicitud de Compra

5231: SC-REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES VOITH BUS 800

Planta:	P-CABIMA	Solicitante:	David Urriola	Fecha de solicitud:	10/17/18
Estado:	APPR	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	10/24/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSERVIC	1	UNIDAD	543.11	543.11	0.00	543.11

Costo total de SC: 543.11 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
--	--	--





TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80


REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 17/10/2018
Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 5233

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	9093	281020010301280
			Detalle de observaciones: DIAGNOSTICO DE CAJA DE VELOCIDADES BUS 811		


JUSTIFICACIÓN: DIAGNOSTICO DE CAJA DE VELOCIDADES

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
David Urriola	Cesar Samaniego	Joel Ross
CARGO	Gerente de Talleres	Director de Mantenimiento


PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: 

Fecha: 

Asignado a: 

Fecha:



Solicitud de Compra

5233: SC-REVISAR CAJA DE VELOCIDADES VOITH BUS 811

Planta: P-CABIMA	Solicitante: David Urriola	Fecha de solicitud: 10/17/18
Estado: APPR	Area solicitante: MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita: 10/24/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSERVIC	1	UNIDAD	180.00	180.00	0.00	180.00

Costo total de SC: 180.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
---	---	---





TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 10/10/2018
Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 5188

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	9093	281020010301280
			Detalle de observaciones: DIAGNOSTICO DE CAJA DE VELOCIDADES BUS 650		

JUSTIFICACIÓN:

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
David Urriola	Cesar Samaniego	Joel Ross
CARGO	Gerente de Talleres	Director de Mantenimiento


PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: 

Fecha: 

Asignado a: 

Fecha: 15/10/18


07/11/18





TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80


REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 08/09/2018
Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Departamento: MANTENIMIENTO

Control No.
SC - 4964

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	9093	281020010301280
			Detalle de observaciones: CAMBIO EMPAQUE DE CONECTOR BUS 996		

JUSTIFICACIÓN:

SOLICITADO	AUTORIZADO	
		
David Urriola	Cesar Samaniego	Joel Ross
CARGO	Gerente de Talleres	Director de Mantenimiento


PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: 

Fecha: 

Asignado a: 

Fecha: 12/10/18


07/11/18



Solicitud de Compra

5188: SC-DIAGNOSTICO CAJA DE VELOCIDADES BUS 650

Planta:	P-CABIMA	Solicitante:	David Urriola	Fecha de solicitud:	10/10/18
Estado:	APPR	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	10/17/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSEVIC	1	UNIDAD	180.00	180.00	0.00	180.00

Costo total de SC: 180.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
--	--	--



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Solicitud de Compra

4964: SC-REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES VOITH BUS 996

Planta:	P-CABIMA	Solicitante:	David Urriola	Fecha de solicitud:	09/08/18
Estado:	CLOSE	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	09/10/18

Línea	Parte	Descripcion	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSEVIC	1	UNIDAD	300.00	300.00	0.00	300.00

Costo total de SC: 300.00 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
---	---	---

