

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Solicitud de Compra

5008: SC-Reparación de caja velocidades 1160

Planta:	P-CHORRILLO	Solicitante:	Lilia Rebeca García González	Fecha de solicitud:	09/17/18
Estado:	APPR	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	09/24/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		STDSEVIC	1	UNIDAD	4128.81	4128.81	0.00	4128.81

Costo total de SC: 4128.81 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
---	---	---