

Solicitud de Compra

5075: Plan de Mantenimiento - Correas de Sistema de Aire Acondicionado y Claxon - Abastecimiento de invent

Planta:	P-CURUNDU	Solicitante:	Karina S. Samuels M.	Fecha de solicitud:	09/26/18
Estado:	APPR	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	12/15/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	1487	Correa de compresor Carrier	2/BX88	ITEM	1612	UNIDAD	54.04	87112.48	0.00	87112.48
2	3423	Pito	CF4D-24(*)	ITEM	119	UNIDAD	18.00	2142.00	0.00	2142.00
3	1485	Correa de alternador Carrier	9420	ITEM	3138	UNIDAD	4.47	14026.86	0.00	14026.86
4	1488	Correa de alternador Thermo King	2/9420PB	ITEM	535	UNIDAD	20.25	10833.75	0.00	10833.75
5	4813	Correa de compresor Thermo King	2/BX84	ITEM	426	UNIDAD	32.29	13755.54	0.00	13755.54

Costo total de SC: 127870.63 USD

Aprobación 1 Cesar Alberto Samaniego A	Aprobación 2 Gerencia de Presupuesto	Aprobación 3 Director de la Unidad Solicitante
---	---	---

