

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: **21569**

Fecha de la O/Compra: **11/19/2018**

Detalle de Compra: **Plan de Mantenimiento - Bombillos Varios y Terminales -
Abastecimiento de inventario**

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: BLINKER PANAMA, S.A.

Dirección: APARTAMENTO BODEGA 9080 LOCAL 01

Representante: JOSE ANTONIO FERRI SIMARRO

R.U.C. 155605802-2-201

D.V.: 49

Teléfono: 320-5060

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

A la atención de: _____

Plazo de Entrega: 30 DÍAS

Términos de pago: _____

Moneda: USD

Tipo de entrega: PARCIAL

Lugar de entrega: Patio Curundu
Curundu
Ciudad de Panama, Panama

Dirección para
facturación:

Transporte Masivo de Panama SA
Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los
Pueblos
Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 80/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuestc	Total
1	2485	Bombillo H1 24 V - 70 W	5074	281020710301280	1550	UNIDAD	0.80	1240.00	0.00	1240.00
2	45	Bombillo halogeno H7 - 70 V	5074	281020710301280	834	UNIDAD	2.99	2493.66	0.00	2493.66
3	1982	Terminal de bateria plomo pesado	5074	281020710301280	279	UNIDAD	2.18	608.22	0.00	608.22
4	8095	Bombillo H4 24 V - 75 W LL	5074	281020710301280	406	UNIDAD	1.68	682.08	0.00	682.08
5	2486	Bombillo 1 contacto luces direccionales frontales 24 V	5074	281020710301280	344	UNIDAD	0.36	123.84	0.00	123.84
Subtotal de Orden de Compra								5147.80		
ITBM (7%)								0,00		
Costo Total de Orden de Compra (moneda)								5147.80 USD		

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

281020710301280

Monto

5147.80



22/01/2019 06:18 PM

OSCAR ESCALADA
7/2/2019

1 / 2

huy

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: **21569**

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	2485	CODIGO: 00220224 /MARCA: BLINKER / CASA PRODUCTORA: BLINKERS GROUP / PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA
2	45	CODIGO: 00220824 /MARCA: BLINKER / CASA PRODUCTORA: BLINKERS GROUP / PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA
3	1982	CODIGO: 00221107 /MARCA: BLINKER / CASA PRODUCTORA: BLINKERS GROUP / PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA
4	8095	CODIGO: 00221124 /MARCA: BLINKER / CASA PRODUCTORA: BLINKERS GROUP / PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA
5	2486	CODIGO: 00224424 /MARCA: BLINKER / CASA PRODUCTORA: BLINKERS GROUP / PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA

Otras observaciones:

Penalidad: Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada Procedimiento punto 6 (multas) del Reglamento Especial de Contratación de TMPA

Fundamento Legal: Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Dirección de Compras Fecha: _____	Dirección de Finanzas y Administración Fecha: <u>23/1/19</u>	Departamento de Presupuesto Fecha: <u>23/1/19</u>
Almacén _____ Fecha: _____	Tesorería _____ Fecha: _____	Fiscalización Contratación a República Dirección de Fiscalización General - 6 FEB 2019 RIGOBERTO SANCHEZ Jefe de Fiscalización Fecha: _____
Proveedor _____ Nombre legible Fecha: _____		

T-12569 SRP6
MIBUS REGISTRADO
DEPTO PPTO

