

Solicitud de Compra

5357: SOLITRANS-REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR DIFERENCIAL
MB-789/1155/1193/657

Planta:	P-OAGUA	Solicitante:	Ariel Antonio Vergara Castro	Fecha de solicitud:	11/01/18
Estado:	CLOSE	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	11/02/18


Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	400.00	400.00	0.00	400.00
2	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	400.00	400.00	0.00	400.00
3	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	400.00	400.00	0.00	400.00
4	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	400.00	400.00	0.00	400.00

Costo total de SC: 1600.00 USD

Aprobación 1
Cesar Alberto Samaniego A

Aprobación 2
Gerencia de Presupuesto

Aprobación 3
Director de la Unidad Solicitante





TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 11/01/2018 15:48
Unidad Solicitante: Patio Ojo de Agua
Departamento: Mantenimiento

Control No.
SC - 5357

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	Unidad	REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR DIFERENCIAL MB789	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere de mano de obra calificada, para el desarme y corrección de fuga por unión del diferencial.		
1	1	Unidad	REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR DIFERENCIAL MB1155	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere de mano de obra calificada, para el desarme y corrección de fuga por unión del diferencial.		
1	1	Unidad	REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR DIFERENCIAL MB1193	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere de mano de obra calificada, para el desarme y corrección de fuga por unión del diferencial.		
1	1	Unidad	REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR DIFERENCIAL MB657	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere de mano de obra calificada, para el desarme y corrección de fuga por unión del diferencial.		

JUSTIFICACIÓN: Se requiere del desarme del diferencial de lo móviles por mano de obra calificada, para que pueda ser reparada la fuga de aceite.

SOLICITADO		AUTORIZADO	
ARIEL VERGARA			
NOMBRE DEL SOLICITANTE		NOMBRE DEL GERENTE - APROB 1	NOMBRE DEL DIRECTOR - APROB 3
CARGO		CARGO	CARGO
NOMBRE Y CARGO		NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: *[Signature]*

Fecha: *[Signature]*

Asignado a: *Orlando Jemmot*

Fecha: *09/11/18*

[Signature] 09/11/18

Contraloría General de la República
Dirección de Insumos y Materiales
- 7 JUL 2018
RICARDO J. JIMENEZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Solicitud de Compra

5396: SOLITRANS-DESMONTAJE DE CAJA DE VELOCIDAD VOITH PARA CAMBIO DE RETEN Y MONTAJE.

Planta:	P-OAGUA	Solicitante:	Ariel Antonio Vergara Castro	Fecha de solicitud:	11/07/18
Estado:	CLOSE	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	11/09/18


Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	420.00	420.00	0.00	420.00
2	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	420.00	420.00	0.00	420.00
3	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	420.00	420.00	0.00	420.00
4	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	240.00	240.00	0.00	240.00
5	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	420.00	420.00	0.00	420.00
6	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	420.00	420.00	0.00	420.00
7	9105	Servicio de trabajos de mantenimiento con mano de obra de terceros		STDSEVIC	1	UNIDAD	420.00	420.00	0.00	420.00

Costo total de SC: 2760.00 USD

Aprobación 1
Cesar Alberto Samaniego A

Aprobación 2
Gerencia de Presupuesto

Aprobación 3
Director de la Unidad Solicitante





TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN
Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 11/07/2018 00:00
Unidad Solicitante: Patio Ojo de Agua
Departamento: Mantenimiento

Control No.
SC -5396

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	Unidad	DESMONTAJE DE CAJA DE VEL. VOITH PARA CAMBIO DE RETEN Y MONTAJE MB527	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere el desmontaje de la caja de velocidad voith por personal calificado, para poder realiza el cambio de la retenedora de la volante del motor, posteriormente se realiza el montaje.		
1	1	Unidad	DESMONTAJE DE CAJA DE VEL. VOITH PARA CAMBIO DE RETEN Y MONTAJE MB116	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere el desmontaje de la caja de velocidad voith por personal calificado, para poder realiza el cambio de la retenedora de la volante del motor, posteriormente se realiza el montaje.		
1	1	Unidad	DESMONTAJE DE CAJA DE VEL. VOITH PARA CAMBIO DE RETEN Y MONTAJE MB124	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere el desmontaje de la caja de velocidad voith por personal calificado, para poder realiza el cambio de la retenedora de la volante del motor, posteriormente se realiza el montaje.		
1	1	Unidad	DESMONTAJE DE CAJA DE VEL. VOITH PARA CAMBIO DE RETEN Y MONTAJE MB060	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere el desmontaje de la caja de velocidad voith por personal calificado, para poder realiza el cambio de la retenedora de la volante del motor, posteriormente se realiza el montaje.		
1	1	Unidad	DESMONTAJE DE CAJA DE VEL. VOITH PARA CAMBIO DE RETEN Y MONTAJE MB660	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere el desmontaje de la caja de velocidad voith por personal calificado, para poder realiza el cambio de la retenedora de la volante del motor, posteriormente se realiza el montaje.		
1	1	Unidad	DESMONTAJE DE CAJA DE VEL. VOITH PARA CAMBIO DE RETEN Y MONTAJE MB909	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere el desmontaje de la caja de velocidad voith por personal calificado, para poder realiza el cambio de la retenedora de la volante del motor, posteriormente se realiza el montaje.		
1	1	Unidad	DESMONTAJE DE CAJA DE VEL. VOITH PARA CAMBIO DE RETEN Y MONTAJE MB564	9105	281115030201280
			Detalle de observaciones: Se requiere el desmontaje de la caja de velocidad voith por personal calificado, para poder realiza el cambio de la retenedora de la volante del motor, posteriormente se realiza el montaje.		

JUSTIFICACIÓN: Se requiere el desmontaje de la caja de velocidades, para reemplazar la retenedora del motor encontrada en el area de la volante, para subsanar fuga de aceite, posteriormente se realiza el montaje.

SOLICITADO		AUTORIZADO	
ARIEL VERGARA		JOSE ROSS	
NOMBRE DEL SOLICITANTE	NOMBRE DEL GERENTE - APROB 1	NOMBRE DEL DIRECTOR - APROB 3	
CARGO	CARGO	CARGO	
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	


PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: *[Signature]*

Fecha: *09/07/18*

Asignado a: *Comercio Exterior*

Fecha: *09/07/18*



[Signature] 09/07/18



R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 02/11/2018

Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Control No.

SC - 5367

		UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Diesmontaje y montaje caja de velocidades	9094	281020010101182

Detalle de observaciones:
Desmontar y Montar Transmisión
Reemplazar retenedora Volante Motor
Transporte Patio a Taller

JUSTIFICACIÓN: Se requiere del desmontaje de la caja de velocidades, para que pueda ser llevada al proveedor autorizado por la fábrica para la reparación de la misma, posteriormente se realiza el montaje. Bus 1020

SOLICITADO

AUTORIZADO

David Urriola

CARGO

Cesar Samaniego

Gerente de Talleres

Joel Ross

Director de Mantenimiento

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a: Orlando Emmott

Fecha: 09/11/18

Controlaría General de la Hacienda
- 3010 2013

- 3/10 2011

1. **Introduction**