

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5613

Fecha: 01/16/2019
 Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento
 Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	5516	Llanta reencauchada	BUB 295/80R22	1080	UNIDAD	160.00	172800.00	281020010101214
2	7846	(R) Rin reparado		180	UNIDAD	25.00	4500.00	281020010101214
3	5857	Llanta reparada 295 / C-80 R-22.5	REPARACIC 295/80R22	180	UNIDAD	30.00	5400.00	281020010101214



Costo total de la requisición de SC (Moneda): 182700.00 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5613

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
-------	-------	--

Justificación de la Solicitud de Compra:

S/C trimestral para los reencauches, llantas reparadas y rines reparados de la flota.

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Martha Stella Fuentes Balaguer	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 17/1/2019	Fecha: 17/ENE/2019	Fecha: 17-1-2019

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por: 
 Fecha: 17/1/19
 Asignado a: 
 Fecha: 17/1/19.

