

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21816

Fecha de la O/Compra:

12/03/2019

Detalle de Compra:

Plan de Mantenimiento - II Trimestre 2019 - Correas para sistema de aire acondicionado Eberspacher

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:	Auto Centro	R.U.C.	603-203-124985
Dirección:	Ave. Ricardo J. Alfaro Y Via De La Amistad	D.V.:	01
Representante:	Manuel Jose Berrocal Fabrega	Teléfono:	217-2033

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante	Dirección de Mantenimiento	Términos de pago:	Credito
A la atención de:		Moneda:	USD
Plazo de Entrega:	65 días hábiles	Tipo de entrega:	Parcial

Lugar de entrega:	Patio Curundu	Dirección para facturación:	Transporte Masivo de Panama SA
	Curundu		Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos
	Ciudad de Panama, Panama		Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	8104	Correa del compresor aire acondicionado 2BX/91	5849	281020710301280	640	UNIDAD	52.98	33907.20	0	33907.20
2	8105	Correa del alternador aire acondicionado AX43 [Torino]	5849	281020710301280	640	UNIDAD	4.78	3059.20	0	3059.20
Subtotal de Orden de Compra									36966.40	
ITBMS (7%)									0.00	
Costo Total de Orden de Compra (moneda)									36966.40	USD


DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal	Monto
281020710301280	36966.40

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21816

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	8104	Código: 2/BX91 / Marca: Gatez / Casa Productora: Gatez / País de Origen: USA / Garantía:40 mil kilometros
2	8105	Código: 9451 / Marca: Gatez / Casa Productora: Gatez / País de Origen: USA / Garantía:40 mil kilometros

Otras observaciones: Adquisición de correas de sistema de aire acondicionado Eberspacher correspondiente a la Flota Torino. Repuestos para mantener en inventario y cubrir necesidades de abastecimiento de los almacenes de los seis patios . Los patios son La Doña, Los Pueblos, La Cabima ,El Chorrillo, Ojo de Agua.



Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Penalidad:

Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017
Parte III denominada "Procedimientos", Punto 2 literal a, b, c.

Fundamento Legal:

Dirección de Compras 	Dirección de Finanzas y Administración 	RECIBIDO Departamento de Presupuesto DEPTO PPTO 4/6/19 T-14139
Fecha: 6/6/19	Fecha:	Fecha:
Almacén	Tesorería	Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización 07 JUN 2019
Fecha:	Fecha:	Fecha: ALMA VALDERRAMA Jefa de Fiscalización
Proveedor		
Nombre legible		
Fecha:		

04/06/2019 14:38

2 / 2

VERIFICADO	Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General 07 JUN 2019  RAFAEL R. DOMÍNGUEZ R. Jefe de Fiscalización
-------------------	---