

21861

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5636

Fecha: 18/01/2019
 Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento
 Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	8306.04	8306.04	281020010101182
2	9611	Repuestos para reparación caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	1943.30	1943.30	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 10249.34 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5636

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	9093	OVER HAUL LIGHT CAJA DE VELOCIDADES 991

Justificación de la Solicitud de Compra:

OVER HAUL LIGHT CAJA DE VELOCIDADES 991

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: David Urriola	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: