

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5803

Fecha: 12/02/2019

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	8374.70	8374.70	281020010101182
2	9611	Repuestos para reparación caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	3008.92	3008.92	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 11383.62 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5803

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	9093	Mano de Obra de Overhaul a la caja de velocidad recomendado por el fabricante
2	9611	Repuestos para Overhaul de caja de velocidades Voith

Justificación de la Solicitud de Compra:

Overhaul de caja de velocidades por tiempo recomendado por el fabricante

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Ariel Antonio Vergara Castro	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: