

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5855

Fecha: 02/19/2019
 Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento
 Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	7376	Tarjeta secundaria de rutero	2598	11	UNIDAD	126.22	1388.42	281020710301280
2	7886	Revestimiento lateral derecho 5 - RD5 [Torino]	11118924	7	UNIDAD	24.10	168.70	281020710301280
3	7906	Luz direccional delantera lado izquierdo [Torino]	10334447	90	UNIDAD	23.97	2157.30	281020710301280
4	7907	Luz direccional delantera lado derecho [Torino]	10334445	60	UNIDAD	28.00	1680.00	281020710301280
5	7914	Luces de reversa blanca lado derecho / izquierdo [Torino]	10991171	20	UNIDAD	19.54	390.80	281020710301280
6	7947	Plumilla limpiaparabrisas [Torino]	10390320	200	UNIDAD	18.95	3790.00	281020710301280
7	7965	Revestimiento lateral izquierdo 23 - RI23 [Torino]	11118924	10	UNIDAD	24.10	241.00	281020710301280
8	8139	Filtro de retorno de aire acondicionado (Torino)	11024721	812	UNIDAD	25.11	20389.32	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 30795.49 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5855

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
-------	-------	--

Justificación de la Solicitud de Compra:

Adquisición de repuestos de carrocería correspondiente a la flota Torino. Repuestos para mantener en inventario y cubrir necesidades de abastecimiento de los almacenes de los seis patios.

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Karina S. Samuels M.	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 19/02/2019	Fecha: 19/FEB/2019	Fecha: 19/02/2019

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha:

19/02/2019 02:08 PM

1 / 1