

22050

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 4997

Fecha: 13/09/2018

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	8211.40	8211.40	281020710101182
2	9611	Repuestos para reparación caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	1294.95	1294.95	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 9506.35 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 4997

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	9093	OVERHAUL CAJA DE VELOCIDADES VOITH BUS 1191

Justificación de la Solicitud de Compra:

OH CAJA DE VELOCIDADES VOITH BUS 1191 PARA HABILITAR ESTE BUS

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: David Urriola	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: