

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5339

Fecha: 31/10/2018

Unidad Solicitante: Dirección de Estudios e Ingeniería

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	9093	Reparación de caja de velocidades VOITH Mano de obra		1	UNIDAD	150.00	150.00	281020710101182
2	9611	Repuestos para reparación caja de velocidades VOITH		1	UNIDAD	2779.93	2779.93	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 3124.53 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5339

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
1	9093	Mano de Obra por CAMBIO DE ENFRIADOR VOITH de caja de velocidades Y SUS JUNTAS
2	9611	Repuestos

Justificación de la Solicitud de Compra:

Para realizar reparación de caja de velocidades del bus 225

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Alberto Augusto Caballero Montes	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Estudios e Ingeniería
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 6 May-19	Fecha:	Fecha: 10 mayo 2019

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: