

7746276B

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

22150

Fecha de la O/Compra:

17/05/2019

Detalle de Compra:

S/C Insumos para la reparación EDS Patio Doña

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: BEST TECHNOLOGY PANAMA S.A. (BTPSA)

R.U.C.: 155620634-2-201

Dirección: ALTOS DE LAS PRADERAS SAN ANTONIO CL CARRARA B101

D.V.: 0

Representante: Alberto Antonio Aponte Almanza

Teléfono: 2394994

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Términos de pago: 90D

A la atención de:

Moneda: USD

Plazo de Entrega: 30 días hábiles

Tipo de entrega: TOTAL

Lugar de entrega: Patio La Nueva Dona
Via Panamericana, 24 de Diciembre
Ciudad de Panama, Panama

Dirección para facturación: Transporte Masivo de Panama SA
Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos
Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 40/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	7434	Empaque lateral para medidor Gilbraco (kit de	6373	281020710301280	4	UNIDAD	90.00	360.00	0	360.00
2	7433	Modulo Evolution para surtidora de combustible	6373	281020710301280	2	UNIDAD	1060.20	2120.40	0	2120.40
3	8031	Placa hidraulica de surtidor Gilbarco - EDS	6373	281020710301280	2	UNIDAD	450.00	900.00	0	900.00
Subtotal de Orden de Compra									3380.40	
ITBMS (7%)									0.00	
Costo Total de Orden de Compra (moneda)									3380.40 USD	

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020710301280

3380.40

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 22150

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	7434	K35359 Empaque lateral para medidor Gilbraco
2	7433	S300 Kit Evolution Insepet
3	8031	T18904-G1S Placa Hidráulica de surtidor Gilbraco

Otras observaciones: Insumos requeridos para la reparación de las surtidoras en la EDS patio la doña. Kit Evolution Insepet, Marca Evo 2, Casa Productora Insepet. Pais de Origen Colombia, Placa Hidraulica y Empaque Lateral Marca Gilbarco Casa Productora Gilbarco Pais de Origen USA

Penalidad:

Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017



27/5/2019

Lys

Fundamento Legal:

Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017
Parte III denominada "Procedimientos", Punto 2 literal b, c y d

Dirección de Compras <i>Laurdes Y. Salgado</i> Fecha:	Dirección de Finanzas y Administración <i>[Signature]</i> Fecha:	Departamento de Presupuesto <i>[Signature]</i> IS T-14304 PRESUPUESTO Fecha: 27/5/19.
Almacén Fecha:	Tesorería Fecha:	Fiscalización Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General 27 JUN 2019 Fecha: ALMA VALDERRAMA Jefa de Fiscalización
Proveedor		
Nombre legible Fecha:		

20/05/2019 9:53

2 / 2

