



Renfrio S.A. RUC 952-313-110427
Altos de la Colina Campestre, Antigua Vía Interamericana, Pacora - (507)2933200-

COTIZACION Ref: SC 7175

FECHA : 19 de Junio de 2020
CLIENTE : TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A.
ATN : Sr. José Hernandez

DESCRIPCION	Cantidad	Tamaño	Modelo	Casa Productora	\$/Und	\$ Total
Servicio de Reencauche	1360	295/80R22.5	ZY2 (18 mm prof)	Renfrio S.A.	\$ 140.00	\$ 190,400.00

TOTAL \$ 190,400.00

Tiempo de entrega: Parcial
Plazo de Entrega: 290 días hábiles
País de Origen: Panamá
Validez de la oferta: 30 días
Política de Garantía: Ver Adjunto

Víctor Manuel Cano
Gerente de Ventas
vcano@maxillantas.com.pa



Base mm	Profundidad mm
200	18.5
210	18.5
220	18.5
230	18.5
235	18.5
245	18.5
255	18.5
265	18.5





POLITICA DE GARANTIA

- **PROCESO REENCAUCHE:** Se entiende por falla en proceso aquellas que involucran mano de obra o falla de producto como lo son el Desprendimiento de Banda de Rodamiento y Falla de Reparación para lo cual RENFRIO reconocerá el 100% siempre cuando el remanente de diseño sea superior al 80%. Para profundidades menores se reconocerá en proporción al remanente de vida útil de la llanta.
- **PRODUCTO LLANTA NUEVA:** Se entiende por falla de producto aquellas que son ajenas a la operación y que se presentan dentro de el primer 10% de vida. para lo cual RENFRIO reconocerá el 100% siempre cuando el remanente de diseño sea superior al 90%. Para profundidades menores se reconocerá en proporción al remanente de vida útil de la llanta.
- **POR DAÑO EN OPERACIÓN:** Se entiende daño en operación aquellas fallas que se producen como consecuencia de maniobras u operaciones irregulares del equipo tales como Impactos, Cortes, Rodamiento a Baja Presión, Fallas Mecánicas (dirección y suspensión). Para este tipo de daño NO se reconoce garantía alguna. RENFRIO emitirá un informe de Análisis de Falla

Para iniciar el Proceso de Garantía, se deberá diligenciar el formato Autorización de Trabajo por parte del vendedor y presentar la factura correspondiente por parte del cliente.

El tiempo de respuesta será de 5 días hábiles una vez se presente el documento diligenciado y la llanta se entrega a planta.

Cordialmente,


Víctor Manuel Cano
Gerente de Ventas