

BTPSA

BEST TECHNOLOGY PANAMA, S.A.
Altos de Las Praderas de San Antonio
San Miguelito, Panamá
Cel: (507) 6550-6386



Ruc. 15562034-2-2016

HOJA DE COTIZACION

N° 00583

CLIENTE

Nombre: Transporte Masivos de Panamá, S.A. / Dirección: Panamá

Teléfonos:

Fecha: 09/07/2021

Contacto: Ing. Carlos Córdova / Martha fuentes

Email:

Cantidad	Descripcion	PU	Total
1	Abril 1: La Doña, surtidora sin comunicación, no despacha	75.00	75.00
1	Abril 2: La Doña, Cambio de sensores de Veeder Root (Bomba Sumergible)	75.00	75.00
1	Abril 2: Ojo de Agua, Cambio de teclado	75.00	75.00
1	Abril 8: Ojo de Agua, Cambio de Lector lbuttoncho	75.00	75.00
1	Abril 10: Ojo de Agua, Surtidor con despacho lento, se cambia el filtro	75.00	75.00
1	Abril 11: Cabima, Surtidor no despacha, mantiene daño en la fuente de poder de la tarjeta evolution	75.00	75.00
1	Abril 18: Cabima, surtidores no despachan, problema despacho en surtidor 1 – 2 y fuga en la pistola de la surtidora	75.00	75.00
1	Abril 23: Ojo de Agua las surtidoras se encontraban sin comunicación con el sistema	75.00	75.00
1	Abril 25: La Doña, Cambio de teclado en surtidor 1	75.00	75.00
1	Abril 27: La Doña, Cambio de filtro surtidor 3 con despacho lento	75.00	75.00
1	Mayo 6: Los Pueblos Cambio de filtro, surtidora con despacho lento	75.00	75.00
1	Mayo 18: Cabima, surtidora no tienen comunicación con sistema Evo, no despachaban	75.00	75.00
1	Mayo 20: Los Pueblos, cambio de Lector lbutton	75.00	75.00
1	Mayo 22: Chorrillo, Cambio de filtro, surtidor con despacho lento	75.00	75.00
1		75.00	75.00
Subtotal			1,125.00
ITBMS 7%			0.00
Total a Pagar			1,125.00

☐ Crédito 90 días

Ing. Alberto Aponte