

Cotización No. 6846702

Fecha: 19/2/2021

Vigencia: 8/8/2021
a hasta:

Cliente: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A

Cotizado por: LEONEL PEREZ

Cédula/RUC: 1818454-1-708570

Ubicación: Sucursal Via Tocumen

Placa: AM7199

Teléfono: 2935800

Canal: Taller Planta

Marca: TOYOTA

Email: abdul.rohim@mibus.com.pa

Modelo: PRADO

Observaciones:

Serie: JTEBH3FJ40K137364

Año: 2015

Tipo	Descripción	Cant.	Precio	Precio Final	Total	Promo
Repuesto	TERMINALES DE DIRECCION	2	69.79	69.79	139.58	
Repuesto	TERMINAL INTERNO DE CREMALLERA	2	179.87	179.87	359.74	
Servicio	REEMPLAZAR TERMINALES DIRECCION (LADO OPUESTO)	1	23.28	23.28	23.28	
Servicio	REEMPLAZAR TERMINALES EXTERNO DE DIRECCION (UN LADO)	1	104.75	104.75	104.75	
Servicio	REEMP. TERMINAL INTERNO DE DIRECCION (1 LADO)	1	104.75	104.75	104.75	
Servicio	REEMP. TERMINAL INTERNO DE DIRECCION (LADO OPUESTO)	1	81.47	81.47	81.47	
Repuesto	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	200.01	200.01	400.02	
Servicio	REEMPLAZAR AMORTIGUADOR DELANTERO UN LADO	1	186.22	186.22	186.22	
Servicio	REEMPLAZAR AMORTIGUADOR DELANTERO (OTRO LADO)	1	34.92	34.92	34.92	
Servicio	LAVADO DE MOTOR PROFESIONAL CON PRODUCTO (PROMO VC)	1	15.00	15.00	15.00	
Servicio	ENGRASE DE SUSPENSION Y CHASIS	1	34.92	34.92	34.92	
Repuesto	265/60R18 DUELER HT684II	2	192.00	192.00	384.00	
Repuesto	BARRA ESTABILIZADORA	1	924.14	924.14	924.14	
Repuesto	BUJE BARRA ESTABILIZADORA FR RH	2	28.17	28.17	56.34	
Servicio	REEMPLAZO DE LINK DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA (LADO OP)	1	93.11	93.11	93.11	
Servicio	REEMPLAZO DE LINK DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA (UN LADO)	1	93.11	93.11	93.11	
Servicio	REEMPLAZAR BUJES FRONTALES INFERIORES, (AMBOS LADOS)	1	202.80	202.80	202.80	
Repuesto	SOPORTE DE SUSPENSION FRONTAL	2	133.44	133.44	266.88	
Paquete	PPF-ALINEAMIENTO	1				
	ALINEAMIENTO DE RUEDAS	1	143.15	143.15	143.15	
Paquete	PPC-RP420091AUT-CAT-2R	1				
	INSTALACION DE 2 LLANTAS Y BALANCE DE 2 RUEDAS GRATIS	1				
	INSTALACION DE 2 LLANTAS (AUTIQUE)	1	35.79	35.79	35.79	
	BALANCE DE DOS RUEDAS	1	0.00	0.00	0.00	

Disponibilidad 2-4 días

Repuesto	AMORTIGUADOR DELANTERO	2				
Repuesto	265/60R18 DUELER HT684II	2				
Repuesto	BUJE BARRA ESTABILIZADORA FR RH	2				
Repuesto	SOPORTE DE SUSPENSION FRONTAL	2				

Disponibilidad 5-22 días

Repuesto	BARRA ESTABILIZADORA	1				
----------	----------------------	---	--	--	--	--

SUB-TOTAL: 3,683.97
DESCUENTO: 0.00

Juntos llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

www.toyotarp.com / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Coliza Repuestos 279-4500

Cotización No. 46702

Ricardo Pérez, S.A. R.U.C. 305-414-68335 D.V.49

Fecha: 19/2/2021

Vigencia: 8/8/2021
a hasta:

Cliente:	TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A		Cotizado por:	LEONEL PEREZ	
Cédula/RUC:	1818454-1-708570	Ubicación:	Sucursal Via Tocumen	Placa:	AM7199
Teléfono:	2935800	Canal:	Taller Planta	Marca:	TOYOTA
Email:	abdul.rohim@mibus.com.pa			Modelo:	PRADO
Observaciones:				Serie:	JTEBH3FJ40K137364
				Año:	2015
				SUB-TOTAL NETO:	3,683.97
				ITBMS:	257.88
				TOTAL B/.	3,941.85

Yareli Atencio

Juntos llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation
www.toyotarp.com / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122
Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500