



Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: 24418

Fecha de la Orden de Compra: 9 de julio de 2021

Detalle de Compra: INFRAESTRUCTURA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ELEVADORES EN LAS ZP METRO PEDREGAL Y 5 DE MAYO Resolución Número 487-2021- DNMySC de 25 de marzo de 2021

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: TK ELEVADORES PANAMA S A R.U.C. 402168-1-424606  
Dirección: SAN FRANCISCO, CALLE 73, PH ROMA TOWER, PLANTA BAJ D.V.: 65  
Representante: GUILHERME LUIS PINHEIRO FACHI Teléfono: 388-1111

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Administración  
A la atención de:  
Plazo de Entrega: 30 días calendario  
Términos de pago: crédito.  
Moneda: USD  
Tipo de entrega: parcial

Lugar de entrega: Edificio Corporativo Dirección para facturación: Transporte Masivo de Panama SA  
Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos  
Ciudad de Panama, San Miguelito Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON 30/100

| Renglón de OC | No. Parte | Descripción                                | SC   | Partida Presupuestal | Cantidad | Unidad de Compra | Costo Unitario | Costo de Línea | Impuesto | Total    |
|---------------|-----------|--------------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 1             | 9208      | Mantenimiento de elevadores de Zonas Pagas | 8944 | 281020710501182      | 1        | UNIDAD           | 9,957.24       | 9,957.24       | 0.00     | 9,957.24 |
| 2             | 9208      | Mantenimiento de elevadores de Zonas Pagas | 8944 | 281020710501182      | 1        | UNIDAD           | 4,529.06       | 4,529.06       | 0.00     | 4,529.06 |

Subtotal de Orden de Compra 14,486.30

ITBMS (7%) 0.00

Costo Total de Orden de Compra (moneda) 14,486.30 USD

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

| Partida Presupuestal | Monto     |
|----------------------|-----------|
| 281020710501182      | 14,486.30 |

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 24418

| Renglón de OC | No. Parte | Observaciones detalladas                                                                                               |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 9208      | Observacion detallada de renglón: Servicio de mantenimiento correctivo a 3 elevadores de zona paga 5 de mayo, Garantia |
| 2             | 9208      | Observacion detallada de renglón: Servicio de mantenimiento correctivo a 2 elevadores de zona paga metro pedregal      |

Otras observaciones: INFRAESTRUCTURA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ELEVADORES EN LAS ZP METRO PEDREGAL Y 5 DE MAYO  
A continuación, se detalla las piezas y materiales a reemplazar en cada uno de los elevadores de las Zonas Pagas

| ZONA PAGA - 5 DE MAYO |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevador #1           | 3 botón de cabina BR34CB braille.<br>8 guías de zapatos de puertas de cabina.<br>8 guías de zapatos de puertas de pasillo.<br>1 abanico de cabina.<br>4 baterías para rescate.<br>1 fuente de poder conmutada AC/DC 240W                         |
| Elevador #2           | 3 botón de cabina BR34CB braille.<br>1 botón de cabina de parada.<br>50 metros de cable del gobernador.<br>1 fuente del intercomunicador.                                                                                                        |
| Elevador #3           | 1 abanico de cabina.<br>50 metros de cable del gobernador.<br>1 botón de cabina de parada.<br>3 botón de cabina BR34CB braille.<br>1 inversor de frecuencia.<br>1 fuente de poder conmutada AC/DC 240W.<br>1 batería 12VDC 7.0Ah C20 recargable. |

| ZONA PAGA - METRO PEDREGAL |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Elevador #1                | 1 inversor de frecuencia. |
| Elevador #2                | 1 inversor de frecuencia. |

Para el servicio de mantenimiento correctivo de los elevadores en las Zonas Pagas de la 5 de Mayo y Metro Pedregal, el contratista deberá incluir:

- Mano de Obra: el contratista deberá contar con profesionales idóneos para los trabajos requeridos para el servicio de mantenimiento correctivo solicitado por TMPSA. Incluye un informe detallado del estado actual, el servicio a realizar por el contratista y las recomendaciones del contratista para cada elevador.
- Suministro de Piezas o Materiales: el contratista deberá suministrar las piezas y materiales detallados en las normas técnicas de estas especificaciones, las cuales son requeridas para el buen funcionamiento de los elevadores en las Zonas Pagas en mención.

Garantía: por un (1) año en los componentes contra desperfecto de fabrica y 3 meses de garantia en manos de obra.

NOTA: Dentro del Contrato No. TMPSA-31-DC-2020 a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A., cuyo objeto es el mantenimiento preventivo no estan incluidos los mantenimientos correctivos (piezas) solicitados en esta Orden de Compra.

04/08/2021 10:50



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.  
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: 24418

Fecha de la Orden de Compra: 9 de julio de 2021

El contratista deberá contar con un personal mínimo requerido para el servicio en mención:

- Ingeniero Eléctrico, Electromecánico o Electrónica.  
Debe poseer título universitario a nivel de Ingeniería, se requiere presentar el certificado de idoneidad y resolución emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de la República de Panamá.

El ingeniero que realizará el servicio de mantenimiento correctivo a los elevadores debe poseer experiencia comprobada con un mínimo de tres (3) contratos de servicios en mantenimiento preventivo o correctivo de sistemas eléctrico en equipos similares a los detallados en estas especificaciones. Agregar hoja de vida.

ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuesta persona ha incurrido ni incurrirá, directa o indirectamente, en ninguna de las siguientes conductas:

1. Pagar, dar, entregar, recibir, prometer, o acordar una dádiva, donación, coima, soborno, regalos, aportes o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo cualquier modalidad.
2. No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilícitas, como premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la República de Panamá o en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violación de las leyes anticorrupción de la República de Panamá o de cualquiera otra jurisdicción en el extranjero, a servidores públicos, partidos políticos o sus directivos, candidatos políticos o a terceros que puedan influir en la ejecución o supervisión del contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas establecidas en esta cláusula dará lugar a la resolución administrativa del contrato y a la inhabilitación del contratista por un período de cinco años.

Penalidad: Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", literal 5 del Resolución Número 487-2021- DNMySC de 25 de marzo de 2021, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. para la adquisición de servicios, insumos, mantenimiento, poda, limpieza, saneamiento, desinfección, fumigación, equipo y repuestos en atención a lo dispuesto en el Art.353 de la Ley No.176 de 13 de noviembre de 2020.

Fundamento Legal: Según Resolución Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. para la adquisición de servicios, insumos, mantenimiento, poda, limpieza, saneamiento, desinfección, fumigación, equipo y repuestos en atención a lo dispuesto en el Art.353 de la Ley No.176 de 13 de noviembre de 2020. Parte III denominada "Procedimientos", Punto 1 literal b,c y d. grupo C, Servicios, C-9.

|                      |                                        |                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Compras | Dirección de Finanzas y Administración | Departamento de Presupuesto                                         |
|                      |                                        | <br>MiBus<br>LAURA OWENS<br>Especialista de Presupuesto<br>T: 26881 |
| Fecha: 29/9/21       | Fecha: 30/8/21                         | Fecha: 28.09.2021                                                   |
| Almacén              | tesorería                              | Fiscalización                                                       |
| Fecha:               | Fecha:                                 | Fecha: 6/10/21                                                      |
| Proveedor            |                                        |                                                                     |
| Nombre legible       |                                        |                                                                     |
| Fecha:               |                                        |                                                                     |

