

**Cotización No. RP-1052241**

Fecha: 28/2/2022

Vigencia hasta: 15/3/2022

Cliente: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA,S.A

Cotizado por: YARELIS ESTHER ATENCIO

Cédula/RUC: 1818454-1-708570

Ubicación: Sucursal Vía Tocumen

Placa: AM7199

Teléfono: 2935800

Canal: Taller Planta

Marca: TOYOTA

Email: abdul.rohim@mibus.com.pa

Modelo: PRADO

Observaciones:

Serie: JTEBH3FJ40K137364

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Año: 2015

Tipo	Descripción	Cant.	Precio	Precio Final	Total	Promo
Servicio	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	24.70	24.70	24.70	
Servicio	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	1	12.35	12.35	12.35	
Repuesto	FILTRO DE AIRE	1	59.49	59.49	59.49	
Repuesto	FILTRO DE CABINA	1	54.51	54.51	54.51	
Paquete	PMC-RPPAQMOC10	COMBO DE SERVICIO DE POWER STEERING	1			
		KIT DE POWER STEERING	1	56.68	56.68	56.68
		COMBO DE SERVICIO DE POWER STEERING	1	31.23	31.23	31.23
Paquete	PPESP-MOLUB01-RE-APERTURA-TERP	SERVICIO DE LUBRICACIÓN DE MOTOR + 8 PUNTOS DE INSPECCIÓN ( RE-APERTURA )	1			
		ACEITE MULTIGRADO 15W40 SEMI SYNTH API SN/CJ-4 TOTE 47783	8	6.97	3.96	31.68
		FILTRO DE ACEITE	1	10.09	7.24	7.24
		EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.83	1.08	1.08
		SERVICIO DE LUBRICACIÓN DE MOTOR + 8 PUNTOS DE INSPECCIÓN	1	35.00	35.00	35.00
Paquete	ER-0BMRSP2-BR-BH9FJJTE	Mantenimiento Súper Pesado 2-Bahía Regular	1			
		FILTRO DE CABINA	1	55.06	55.06	55.06
		SUPER REFRIGERANTE DE LARGA DURACION 4L	4	59.10	59.10	236.40
		Mantenimiento Súper Pesado 2 - Bahía Regular	1	382.88	382.88	382.88
		ACEITE MULTIGRADO 15W40 SEMI SYNTH API SN/CJ-4 TOTE 47783	8	7.04	7.04	56.32
		Limpiador de Frenos y Partes	1	5.66	5.66	5.66
		ACEITE DIFERENCIAL Gear Oil LT75W-85(1L) GL-5	5	27.00	27.00	135.00
		Toyota Genuine Brake Fluid DOT3 0.330L	2	7.37	7.37	14.74
		Aceite para Transfer LF 75W 1L	2	40.33	40.33	80.66
		FILTRO DE AIRE	1	50.12	50.12	50.12
		FILTRO COMBUSTIBLE PRADO	1	90.94	90.94	90.94
		EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.05	1.05	1.05
		FILTRO DE ACEITE	1	10.19	10.19	10.19
		PADS PARA BATERIAS	1	4.51	4.51	4.51
		TABLETA DE FLUIDO WINDSHIELD WASHER	1	3.50	3.50	3.50
Paquete	ER-0BMRBAS-BR-BH9FJJTE	ESTÁNDAR: mantenimientos impares (iniciando en: 5K, 15K, 25K, 35K, etc.) -BR	1			
		Mantenimiento Estándar - Bahía Regular	1	86.46	86.46	86.46
		ACEITE MULTIGRADO 15W40 SEMI SYNTH API SN/CJ-4 TOTE 47783	8	7.04	7.04	56.32
		EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.05	1.05	1.05
		FILTRO DE ACEITE	1	10.19	10.19	10.19
		PADS PARA BATERIAS	1	4.51	4.51	4.51
		TABLETA DE FLUIDO WINDSHIELD WASHER	1	3.50	3.50	3.50
Paquete	ER-0BMLIV-BR-BH9FJJTE	INTERMEDIO: mantenimientos cada 20K (iniciando en: 10K, 30K, 50K, 70K, etc.) - BR	1			
		Mantenimiento Liviano - Bahía Regular	1	197.62	197.62	197.62
		Limpiador de Frenos y Partes	1	5.66	5.66	5.66
		ACEITE MULTIGRADO 15W40 SEMI SYNTH API SN/CJ-4 TOTE 47783	8	7.04	7.04	56.32
		FILTRO DE ACEITE	1	10.19	10.19	10.19

En cumplimiento con la Ley 81, le informamos que los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y tratados en el fichero de Ricardo Pérez, S.A. con el fin de poderle prestar nuestros servicios y mantenerlo informado sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad, a través de [protecciondedatos@toyotarp.com](mailto:protecciondedatos@toyotarp.com)

Juntos llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

[www.toyotarp.com](http://www.toyotarp.com) / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500

**Cotización No. RP-1052241**

Fecha: 28/2/2022

Vigencia hasta: 15/3/2022

Cliente: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA,S.A

Cotizado por: YARELIS ESTHER ATENCIO

Cédula/RUC: 1818454-1-708570

Ubicación: Sucursal Vía Tocumen

Placa: AM7199

Teléfono: 2935800

Canal: Taller Planta

Marca: TOYOTA

Email: abdul.rohim@mibus.com.pa

Modelo: PRADO

Observaciones:

Serie: JTEBH3FJ40K137364

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Año: 2015

EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.05	1.05	1.05
TABLETA DE FLUIDO WINDSHIELD WASHER	1	3.50	3.50	3.50
PADS PARA BATERIAS	1	4.51	4.51	4.51

Disponibilidad 2-4 días

Disponibilidad 15-75 días (Aéreo)

Disponibilidad 30-127 días (Marítimo)

SUB-TOTAL:	1,881.87
DESCUENTO:	0.00
SUB-TOTAL NETO:	1,881.87
ITBMS:	131.73
<b>TOTAL B/.</b>	<b>2,013.60</b>

En cumplimiento con la Ley 81, le informamos que los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y tratados en el fichero de Ricardo Pérez, S.A. con el fin de poderle prestar nuestros servicios y mantenerlo informado sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad, a través de [protecciondedatos@toyotarp.com](mailto:protecciondedatos@toyotarp.com)

**Juntos llegamos lejos.**

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

[www.toyotarp.com](http://www.toyotarp.com) / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500