



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

T-45587
SC #: 11690
Rogameo
yara

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud: **Bienes** Fecha de Solicitud: **11 de julio de 2024**
Unidad Solicitante: **Dirección de Mantenimiento** Prioridad: **Alta**
Gerencia: **MANTENIMIENTO** Solicitado por: **Ariel Vergara**
Correo Electronico: **ariel.vergara@mibus.com.pa** Teléfono:

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electrónico de productos y servicios Convenio Marco?

Si: **x** No: **✓**

Esta solicitud se requiere para adjudicación: **Global**

Forma de Entrega: **Parcial**

Lugar de Entrega: **Patio Curundu, Curundu, Ciudad de Panama, Panama, , Panama**

Tiempo de Entrega: **30 Días calendario**

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	6930	Alternador batteryless Carrier 140 amperios 28 V 12q	77-64608-03	35.00	UNIDAD	2,506.56	87,729.60	0.00	281020010301280
2	3657	Blower de evaporador Carrier	88-50-57-00004-0	210.00	UNIDAD	265.33	55,719.30	0.00	281020010301280
3	3427	Motor condensador Carrier	88-34-02-00002-0	70.00	UNIDAD	157.30	11,011.00	0.00	281020010301280
4	5418	Serpentin de condensador Carrier	88-50-23-00153-0	70.00	UNIDAD	387.86	27,150.20	0.00	281020010301280
5	7801	Tanque recibidor Carrier	88-62-08-00010-0	35.00	UNIDAD	370.11	12,953.85	0.00	281020010301280

Total previo a impuesto ITBMS: 194,563.95USD

Total de impuesto ITBMS: 0.00USD

Costo total de la requisición: 194,563.95USD

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 11690

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	6930		Especificaciones técnicas: 77-64608-03
2	3657		Especificaciones técnicas: 88-50-57-00004-00
3	3427		Especificaciones técnicas: 88-34-02-00002-00
4	5418		Especificaciones técnicas: 88-50-23-00153-00
5	7801		Especificaciones técnicas: 88-62-08-00010-00

Justificación de la Solicitud:

Suministro de repuestos para el sistema de Aire Acondicionado Carrier para la flota de buses de TMPSA

Aére:

Incoterms: CIP en aeropuerto Internacional de Tocumen

Justificación de la Urgencia:

Para habilitar buses inoperativos de la flota de TMPSA

Creado por: Karina Samuels	Solicitado por: Ariel Vergara
Cargo: Analista Control de Inventario	Cargo: Gerente
Firma:	Firma:
Fecha: 11/7/2024	Fecha: 11-7-24



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

sc #: 11690

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Autorizado por:		
Gerente / Jefe del Departamento	Director de la Unidad Gestora	Departamento de Presupuesto
Nombre: Ariel Vergara	Nombre: Cesar Alberto Samaniego A	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 11-7-24	Fecha: 11/07/2024	Fecha: 12/7/2024

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Recibido en Gerencia de Compras:

Asignado a:

Reasignado a:

Reasignado a:

12/07/2024

12/7/2024