

4 7324732

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21353

Fecha de la O/Compra:

23/10/2018

Detalle de Compra:

SC 5133, 5132 - Des Tecno Industrial - Los Pueblos, Ojo de Agua - Sol.(
Luis Batista / Mtto)

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: DES TECNO INDUSTRIAL, S.A.

R.U.C. 2019106-1-74310

Dirección: PROVINCIA DE PANAMA

D.V.: 22

Representante: JOSE GUILLERMO LEWIS

Teléfono: 236-6500

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Términos de pago: Crédito 30 días.

A la atención de:

Moneda: USD

Plazo de Entrega: 10 días / Ojemmott / Jhernandez.

Tipo de entrega: Total

Lugar de entrega: Patio Los Pueblos

Dirección para
facturación:

Transporte Masivo de Panama SA

Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos

Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos

Ciudad de Panama, San Miguelito

Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 40/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	9092	Diagnostico y reparación de caja de velocidades ZF	5133	281020010101182	1	UNIDAD	3543.36	3543.36	0	3543.36
2	9092	Diagnostico y reparación de caja de velocidades ZF	5133	281020010101182	1	UNIDAD	2562.69	2562.69	0	2562.69
3	9092	Diagnostico y reparación de caja de velocidades ZF	5133	281020010101182	1	UNIDAD	1043.21	1043.21	0	1043.21
4	9092	Diagnostico y reparación de caja de velocidades ZF	5132	281020010101182	1	UNIDAD	4086.14	4086.14	0	4086.14
Subtotal de Orden de Compra									11235.40	
ITBMS (7%)									0.00	
Costo Total de Orden de Compra (moneda)									11235.40 USD	

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020010101182

11235.40

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21353

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	9092	Diagnóstico y reparación de caja de velocidades ZF Bus 1040 P-PUEBLOS
2	9092	Diagnóstico y reparación de caja de velocidades ZF Bus 0261 P-PUEBLOS
3	9092	Diagnóstico y reparación de caja de velocidades ZF Bus 0252 P-PUEBLOS
4	9092	Diagnóstico y reparación de caja de velocidades ZF Bus 0158 P-PUEBLOS

Otras observaciones:


Garantía: los repuestos son sujetos a términos de garantía de fábrica ZF
Casa Productora: ZF
País de origen: Alemania.

Penalidad:

Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada Procedimiento punto 6 (multas) del Reglamento Especial de Contratación de TMPSA

Fundamento Legal:

Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017



AMS

Dirección de Compras		Dirección de Finanzas y Administración		Departamento de Presupuesto	
<i>Laureles Y. Salgado</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Fecha:	7/17/2019	Fecha:		Fecha:	12/3/19
Almacén		Tesorería		Fiscalización	
				Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General 01 ABR 2019 ALMA VALDERRAMA Jefa de Fiscalización	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	
Proveedor					
Nombre legible					
Fecha:					

T-13355
 **REGISTRADO**
 DEPTO PPTO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION

01 ABR 2019

[Signature]
 Bralms Espinosa M.
 Fiscalizador

VERIFICADO