



R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

Solicitud de Compra

5061: Plan de mantenimiento - Accesorios de Llantas - Abastecimiento de inventario

Planta:	P-CURUNDU	Solicitante:	Karina S. Samuels M.	Fecha de solicitud:	09/26/18
Estado:	APPR	Area solicitante:	MANTENIMIENTO	Fecha en que se necesita:	12/15/18

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Tipo de línea	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	Impuesto	Total
1	7483	Indicador de tuercas flojas	WLCH-B	ITEM	20000	UNIDAD	1.35	27000.00	0.00	27000.00
2	7574	Tapa de valvula para llantas con doble sello	33W576	ITEM	3000	UNIDAD	1.00	3000.00	0.00	3000.00

Costo total de SC: 30000.00 USD

Aprobación 1
Cesar Alberto Samaniego AAprobación 2
Gerencia de PresupuestoAprobación 3
Director de la Unidad Solicitante