

68977428

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



MiBus

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21623 ✓

Fecha de la O/Compra:

Nov 22, 2018

Detalle de Compra:

Plan de mantenimiento - Carroceria Torino - Abastecimiento de inventario (Adicionales)

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: MEGABUS DE PANAMA, S.A.

R.U.C. 2590897-1832285

Dirección: DAVID CABECERA EDIF. MARIA LUISA APT. 0

D.V.: 35

Representante: FRANCISCO RIVERA

Teléfono: 7748779

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Términos de pago: 30D

A la atención de:

Moneda: USD

Plazo de Entrega: 60 DÍAS HÁBILES

Tipo de entrega: PARCIAL

Lugar de entrega: Patio Curundu
Curundu
Ciudad de Panama, Panama

Dirección para facturación:

Transporte Masivo de Panama SA
Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los
Pueblos
Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 16/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuestc	Total
2	7857	Vidrio de puertas de servicio delantera 4 - VD4 [Torino]	5085	281020710301280	36	UNIDAD	24.16	869.76		869.76
4	7897	Tapa de inspeccion lateral derecha motor TD2 [Torino]	5085	281020710301280	10	UNIDAD	157.57	1575.70		1575.70
5	7980	Espejo retrovisor izquierdo [Torino]	5085	281020710301280	30	UNIDAD	12.53	375.90		375.90
6	7902	Brazo espejo retrovisor derecho [Torino]	5085	281020710301280	25	UNIDAD	73.01	1825.25		1825.25
7	7858	Vidrio de puertas de servicio dealntera 5 - VD5 [Torino]	5085	281020710301280	36	UNIDAD	17.23	620.28		620.28
9	7907	Luz direccional delantera lado derecho [Torino]	5085	281020710301280	40	UNIDAD	28.62	1144.80		1144.80
12	7906	Luz direccional delantera lado izquierdo [Torino]	5085	281020710301280	40	UNIDAD	28.62	1144.80		1144.80
13	7855	Vidrio de puertas de servicio delantera 2 - VD2 [Torino]	5085	281020710301280	36	UNIDAD	25.17	906.12		906.12

02/02/2019 11:37 AM



1 / 4

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: **21623**

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuestc	Total
14	7856	Vidrio de puertas de servicio delantera 3 - VD3 [Torino]	5085	281020710301280	36	UNIDAD	7.11	255.96		255.96
16	7863	Vidrio de puertas de servicio trasera 11 / 12 - VD11 / VD12 [Torino]	5085	281020710301280	15	UNIDAD	17.48	262.20		262.20
21	7887	Revestimiento lateral derecho 6, 22 y 24 - RD6 / RI22 / RI24 [Torino]	5085	281020710301280	5	UNIDAD	22.97	114.85		114.85
22	7889	Revestimiento lateral derecho 8 - RD8 [Torino]	5085	281020710301280	5	UNIDAD	35.56	177.80		177.80
23	7892	Revestimiento lateral derecho 11 - RD11 [Torino]	5085	281020710301280	3	UNIDAD	26.82	80.46		80.46
25	7899	Tapa de inspeccion radiador - TI6 [Torino]	5085	281020710301280	22	UNIDAD	158.97	3497.34		3497.34
26	7900	Aro paso rueda lado derecho [Torino]	5085	281020710301280	10	UNIDAD	74.06	740.60		740.60
27	7903	Espejo retrovisor derecho [Torino]	5085	281020710301280	60	UNIDAD	12.53	751.80		751.80
30	7946	Brazo limpiaparabrisas [Torino]	5085	281020710301280	100	UNIDAD	40.03	4003.00		4003.00
32	7967	Revestimiento lateral izquierdo 26 - RI26 [Torino]	5085	281020710301280	4	UNIDAD	35.36	141.44		141.44
33	7968	Revestimiento lateral izquierdo 27 - RI27 [Torino]	5085	281020710301280	4	UNIDAD	6.57	26.28		26.28
34	7972	Revestimiento lateral izquierdo 31 - RI31 [Torino]	5085	281020710301280	4	UNIDAD	7.55	30.20		30.20
36	7975	Cubierta martillo de emergencia [Torino]	5085	281020710301280	80	UNIDAD	0.90	72.00		72.00
37	7976	Martillo de la ventana de emergencia [Torino]	5085	281020710301280	50	UNIDAD	5.56	278.00		278.00
38	8025	Brazo hidraulico tapa trasera motor - TP8 [Torino]	5085	281020710301280	6	UNIDAD	8.54	51.24		51.24
39	8139	Filtro de retorno de aire acondicionado (Torino)	5085	281020710301280	1218	UNIDAD	25.11	30583.98		30583.98
40	8249	Enganche del seguro de la ventana del operador [Torino]	5085	281020710301280	10	UNIDAD	1.15	11.50		11.50
41	8250	Tirador de la ventana del operador [Torino]	5085	281020710301280	10	UNIDAD	0.29	2.90		2.90
Subtotal de Orden de Compra								49544.16		
ITBM (7%)								0,00		
Costo Total de Orden de Compra (moneda)								49544.16 USD		




TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21623

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020710301280

49544.16

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21623

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
2	7857	MODELO: 17116312 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
4	7897	MODELO: 27111262 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
5	7980	MODELO: 11024721 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
6	7902	MODELO: 10336469 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
7	7858	MODELO: 27260296 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
9	7907	MODELO: 26330783 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
12	7906	MODELO: 11115605 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
13	7855	MODELO: 11118926 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
14	7856	MODELO: 11115503 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
16	7863	MODELO: 10829590 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
21	7887	MODELO: 25790034 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
22	7889	MODELO: 10846200 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
23	7892	MODELO: 11119860 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
25	7899	MODELO: 11119110 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
26	7900	MODELO: 11115720 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
27	7903	MODELO: 11115466 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
30	7946	MODELO: 11115801 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
32	7967	MODELO: 11113641 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
33	7968	MODELO: 11113640 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
34	7972	MODELO: 10334447 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
36	7975	MODELO: 10334445 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
37	7976	MODELO: 11112632 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLO / MARCA: MARCOPOLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO

02/02/2019 11:37 AM



3 / 4

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21623

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
38	8025	MODELO: 10382786 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLLO / MARCA: MARCOPOLLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
39	8139	MODELO: 25790035 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLLO / MARCA: MARCOPOLLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
40	8249	MODELO: 22452111 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLLO / MARCA: MARCOPOLLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO
41	8250	MODELO: 11112631 / CASA PRODUCTORA: MARCOPOLLO / MARCA: MARCOPOLLO / PAIS DE ORIGEN: BRASIL / GARANTIA: 1 AÑO

Otras observaciones:

Penalidad:

Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada Procedimiento punto 6 (multas) del Reglamento Especial de Contratación de TMPSA

Fundamento Legal:

Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Dirección de Compras Fecha: _____	Dirección de Finanzas y Administración Fecha: _____	Departamento de Presupuesto Fecha: 4/2/19
Almacén _____ Fecha: _____	Tesorería _____ Fecha: _____	Fiscalización RECEIVED Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General 12 FEB 2019 Fecha: _____ ALMA VALDERRAMA Jefa de Fiscalización
Proveedor _____ Nombre legible Fecha: _____		

REGISTRADO
DEPTO PPTO
T:12678 4/2/19

VERIFICADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION
12 FEB 2019
Brahms Espinosa M.
Fiscalizador

Enm. Granados
29-03-2019
3-309.302