

AGOSAN

R.U.C. 8-843-470 D.V.23

ALTOS DE CERRO VIENTO #159

Tel: 266-5833 Celular: 66748792

www.agosan.net

E-mail: agosanpanama@yahoo.com / gerencia@agosan.net

COTIZACION

2019-50

FECHA

01/24/2019



COTIZACION

CLIENTE: TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ

CONTACTO: SR. RAMIRO A. SÁNCHEZ / 6674-8792

DIRECCION: DEPTO. DE COMPRAS

LIC. #67 - 1A. CATEGORÍA

CIUDAD: PANAMÁ

VALIDO HASTA: FEBRERO 28, 2019

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	P/U	SUBTOTAL
	INSPECCION Y CERTIFICACION DEL	1,438	B/. 18.00	B/. 25,884.00
	SISTEMA FIRE TRACE DE LOS MÓVILES			
	GRAN VIALE / TORINOS			

1. TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS HABILES APROXIMADAMENTE.

2. PAIS DE ORIGEN: PANAMA.

ALCANCE DE ESTA INSPECCIÓN - NORMA DE REFERENCIA NFPA 17 (DRY POWDER SYSTEM)

1. SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DE 1438 MÓVILES.

2. SI EL SISTEMA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS, SE EMITE UN CERTIFICADO PARA CADA BUS Y SE LE COLOCARÁ

UNA CALCOMANÍA CON FECHA DE INSPECCIÓN, TAMBIÉN SE LE ADHIERE UNA TARJETA DE INSPECCIÓN MENSUAL.

3. SE COLOCARÁ UNA ETIQUETA EN EL VIDRIO AL LADO DEL CONDUCTOR (SCI REVISADO)

4. SI AL MOMENTO DE REVISAR EL BUS NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS, SE NOTIFICARÁ PARA QUE PROGRAMEN EL MANTENIMIENTO.

5. LOS BUSES INSPECCIONADOS QUE ESTÉN FUERA DE CERTIFICACIÓN SE COBRARÁN COMO PARTE DE ESTE

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL		B/. 25,884.00
CREDITO	DESCUENTO		
	ITBMS		
	RECIBIDO POR:		
	FIRMA AUTORIZADA:		
	TOTAL FACTURA	B/.	25,884.00