


Lista de distribución / Para su información

Alma Valderrama	Jefa de Fiscalización	Nombre:	César Samaniego
Lourdes Salgado	Jefa de Compras	Cargo:	Gerente de Talleres
Joel Ross	Director de Mantenimiento	email:	cesar.samaniego@mibus.com.pa

Fecha:	27-feb-19	Realizado:	Gerencia de Talleres
Hora:	08:00 a. m.	Acompañamiento:	
Ubicación:	La Doña	Aprobado:	Dirección de Mitto
Móvil:	N/A	Km	OT
		N/A	N/A

Falla en Caja de Velocidades	OC 21781
Transmisión se neutraliza en plena operación de vía	
Causa	
* Mantenimiento Preventivo por kilómetro superior a los 450,000 kilómetros * Avances y paradas constantes en poca distancia recorrida que afecta el paquete de primera marcha * Sistema de refrigeración afectado por las paradas constantes de la flota * Incremento de temperatura del líquido refrigerante * Desprendimiento de partículas metálicas en lo interno de la Caja de Velocidades	
Estas fallas han ocasionado que el siguiente grupo de buses tenga que pasar por reparaciones de Diagnóstico y reparación:	
310	826 1080 1206

Imágenes



Joel Ross


Lista de distribución / Para su información

Alma Valderrama	Jefa de Fiscalización	Nombre:	César Samaniego
Lourdes Salgado	Jefa de Compras	Cargo:	Gerente de Talleres
Joel Ross	Director de Mantenimiento	email:	cesar.samaniego@mibus.com.pa

Fecha:	27-feb-19			Realizado:	Gerencia de Talleres
Hora:	08:00 a. m.			Acompañamiento:	
Ubicación:	Curundu			Aprobado:	Dirección de Mtto
Móvil:	N/A	Chasis	N/A	Km	OT
					N/A

Falla en Caja de Velocidades OC 21781
Transmisión se neutraliza en plena operación de vía
Causa
* Mantenimiento Preventivo por kilómetro superior a los 450,000 kilómetros * Avances y paradas constantes en poca distancia recorrida que afecta el paquete de primera marcha * Sistema de refrigeración afectado por las paradas constantes de la flota * Incremento de temperatura del líquido refrigerante * Desprendimiento de partículas metálicas en lo interno de la Caja de Velocidades
Estas fallas han ocasionado que el siguiente grupo de buses tenga que pasar por reparaciones de Diagnóstico y reparación:
1222 1152

Imágenes



Joel Ross

