





 MiBus	TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA - MIBUS				IT DES OC21784	
	INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO				VERSION: V1-12-2017	
					PAGINA: 1 DE 1	
Lista de distribución / Para su información						
Alma Valderrama	Jefa de Fiscalización	Nombre:	César Samaniego			
Lourdes Salgado	Jefa de Compras	Cargo:	Gerente de Talleres			
Joel Ross	Director de Mantenimiento	email:	cesar.samaniego@mibus.com.pa			
Fecha:	27-feb-19		Realizado:	Gerencia de Talleres		
Hora:	08:00 a. m.		Acompañamiento:			
Ubicación:	Ojo de Agua		Aprobado:	Dirección de Mtto		
Móvil:	N/A	Chasis	N/A	Km	OT	N/A
Falla en Caja de Velocidades OC 21784						
Transmisión se neutraliza en plena operación de vía						
Causa						
* Mantenimiento Preventivo por kilometraje superior a los 450,000 kilómetros						
* Avances y paradas constantes en poca distancia recorrida que afcta el paquete de primera						
* Sistema de refrigeración afectado por las paradas constantes de la flota						
* Incremento de temperatura del líquido refrigerante						
* Desprendimiento de partículas metálicas en lo interno de la Caja de Velocidades						
Estas fallas han ocasionado que el siguiente grupo de buses tenga que pasar por reparaciones de Diagnóstico y reparación:						
724 677 1105 1007 238 615						
Imágenes						
						
Joel Ross						